

Security Tech Germany

INSTRUCTION MANUAL SPECTOR-E



© ABUS 2024
ABUS August Bremicker Söhne KG | D 58292 Wetter | Germany.
Tel.: +49 (0) 23 35 63 40 | www.abus.com | info@abus.de


UK-Importer: ABUS (UK) Ltd.
Unit 30, Portishead Bus. Park
Old Mill Road, Portishead
BS20 7BX, BRISTOL, UK
Tel.: +44 117 204 70 00 | www.abus.com | info@abus-uk.com





No. 2754
EN 397+A1:2012 + EN 50365:2002

V1 | EZ4

(DE) Gebrauchsanleitung	1 - 3
(GB) Instruction manual	4 - 6
(FR) Mode d'emploi	7 - 9
(NL) Gebruiksaanwijzing	10 - 12
(ES) Instrucciones de uso	13 - 15
(PT) Instruções de uso	16 - 18
(DK) Brugsanvisning	19 - 21
(SE) Bruksanvisning	22 - 24
(NO) Bruksanvisning	25 - 27
(FI) Käyttöohje	28 - 30
(PL) Instrukcja obsługi	31 - 33
(CZ) Návod na použití	34 - 36
(SK) Návod na použitie	37 - 39
(HU) Használati utasítás	40 - 42
(RO) Instrucțiuni de utilizare	43 - 45
(LT) Naudojimo instrukcija	46 - 48





3.

4.

DE Gebrauchsanleitung Spector-E

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun Besitzer eines hochwertigen ABUS Industrieschutzhelms. Dieser Helm wurde unter strengen Bedingungen hergestellt und ist nach den folgenden Normen zertifiziert: EN 397+A1:2012 und EN 50365:2002.

- Bitte lesen Sie und beachten Sie diese Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Personen- und/oder Geräteschäden führen!
- Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich aufzubewahren: Es besteht Erstickungsgefahr!
- Dieser Helm gilt als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III und wurde einer CE-Baumusterprüfung unterzogen. Dieser Helm entspricht der Verordnung (EU) 2016/425.
- Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter <https://docs.abus.com>
- Dieser Schutzhelm wurde vom Testhaus N.B. Nr. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, Frankreich, zertifiziert.

Achtung! Dieser Helm bietet den bestmöglichen Schutz für den Kopf, er ist jedoch nicht unzerstörbar. Auch nach Richtlinien und Normen geprüfte Helme sind keine Garantie für Unzerstörbarkeit und bieten keinen garantierten Schutz vor Verletzungen.

Allgemeine Informationen

Dieser Helm entspricht den Normen EN 397+A1:2012 und EN 50365:2002. Dieser Industrieschutzhelm dient dem Schutz des Kopfes vor mechanischen Einwirkungen wie Stößen und herabfallenden oder pendelnden Gegenständen und ist für die Arbeit in industriellen Umgebungen gemäß EN 397 vorgesehen und wurde eigens dafür entwickelt. Dieser Helm entspricht nur dann der Norm EN 397, wenn der feste Kinnriemen verwendet und mit dem korrekten und deutlich gekennzeichneten Riemenclip für die jeweilige Norm gesichert wird – der Riemenclip muss vollständig und hörbar einrasten.

- EN 397: schwarze Schnalle / Befestigungsclip (bei Lieferung vorgefertigt)
- EN 50365: Dieser Helm entspricht ebenfalls der Norm für elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen. Dieser elektrisch isolierende Helm kann nicht allein, sondern nur mit anderen isolierenden Schutzeinrichtungen je nach den mit der Arbeit verbundenen Risiken verwendet werden.

Achtung: Beim Tragen eines Kinnriemens besteht immer die Gefahr der Strangulierung. Daher ist es wichtig, auf eine ordnungsgemäße Benutzung/Anwendung zu achten.

Darüber hinaus erfüllt der Helm die folgenden optionalen Anforderungen der EN 397: Schlagschutz bis zu -20 °C, Beständigkeit gegen seitliche Verformung. Der Benutzer hat vor jedem Gebrauch die Pflicht und die Verantwortung den Helm auf Beschädigungen hin zu überprüfen. Jeder Benutzer ist für sein eigenes Handeln, seine Entscheidungen und seine Sicherheit verantwortlich und trägt die Konsequenzen, wenn er die vom Hersteller empfohlenen Anweisungen nicht befolgt. Der Benutzer wird auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die entstehen, wenn Originalteile des Helms entgegen den Empfehlungen des Herstellers verändert oder entfernt werden. Dieser Helm ist so konzipiert und hergestellt, dass er die bei einem Aufprall erzeugte Energie absorbiert, indem er die Helmschale und die Innenausstattung teilweise zerstört oder beschädigt. Jeder Helm sollte nach einem schweren Schlag oder Aufprall sofort ausgetauscht werden, auch wenn auf den ersten Blick keine Schäden erkennbar sind. Dieser Helm darf nur und ausschließlich für die Tätigkeit verwendet werden, für die er zugelassen ist (siehe Kennzeichnung). Wenn Sie die Gebrauchsanweisung nicht vollständig verstehen, verwenden Sie diesen Gegenstand nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Anpassung

Die Voraussetzung für eine optimale Schutzfunktion Ihres Helms ist, dass er passt und richtig sitzt. Setzen Sie den Helm so auf, dass er waagerecht auf dem Kopf sitzt und gut am Kopf anliegt. Stellen Sie den Helm mit dem mikroverstellbaren Rad auf Ihre individuelle Kopfgröße ein.

Die folgenden Positionen müssen beachtet werden: Der Helm sollte nicht zu tief auf der Stirn getragen werden, um das Sichtfeld nicht einzuschränken, und er sollte nicht zu tief am Hals getragen werden, um die Stirn zu schützen. (Abbildung 2). Über die Innenausstattung im Stirn- und Nackenbereich kann die Trageposition in mehreren Stufen optimal an die jeweilige Kopfform angepasst werden, um eine perfekte Positionierung zu erreichen. Die Innenausstattung kann mittels eines Klicksystems eingestellt werden (obere Position für kleinere Kopfgrößen von 53-58 cm, untere Position für größere Kopfgrößen von 58-63 cm, Abb. 3) und im Nackenbereich mittels eines Stellrads eines höhenverstellbaren Nackenbandes (Abb. 4).

Um den korrekten Sitz Ihres Helms zu überprüfen, schütteln Sie den Kopf bei geöffnetem Kinnriemen: Ihr Helm darf sich weder nach vorne noch nach hinten oder zur Seite bewegen. Die Riemens/Kinnriemen müssen beim ersten Tragen so eingestellt werden, dass sie straff und bequem am Kopf unter den Ohren anliegen, ohne die Ohren zu berühren oder zu bedecken. Stellen Sie die Kreuzschnallen so ein, dass die Riemens unter dem Ohrläppchen ein „Y“ bilden (Abbildung 2). Dabei helfen Ihnen die praktischen beidseitigen Gurtverteiler mit optimaler Befestigungseinheit. Vergewissern Sie sich, dass der Kinnverschluss geschlossen ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Achten Sie beim Einstellen des Kinnverschlusses darauf, dass er sich nicht auf Höhe des Kieferknochens befindet (Abbildung 2). Stellen Sie die Straffheit des Riemens ein: Der Riemens darf weder zu eng noch zu locker sein. Um den festen Sitz der Riemens zu überprüfen, setzen Sie den Helm auf und schließen Sie die Schnalle. Öffnen Sie den Mund. Sie sollten den Widerstand des Riemens an Ihrem Hals spüren. Versuchen Sie dann, den Helm nach vorne oder hinten zu ziehen. Er darf sich dabei nicht bewegen. Nach der Einstellung können die Riemens mit dem Riemenclip gesichert oder bei Bedarf durch Zusammendrücken des Riemenclips geöffnet werden. Achten Sie darauf, den Kinnriemen (schwarze Schnalle / Befestigungsclip) gemäß EN 397 zu verwenden, wenn Sie in industriellen Umgebungen arbeiten. (Abb. 1).

Pflege, Reinigung und Inspektion

Der Helm sollte in regelmäßigen Abständen auf sichtbare Mängel überprüft werden. Nach einem Aufprall oder einer Beschädigung muss der Helm ausgetauscht werden, da die Schutzwirkung auch ohne sichtbare Anzeichen stark beeinträchtigt sein kann. Verändern Sie den Helm nicht und entfernen Sie keine Originalteile, da dadurch die Schutzwirkung des Helms, einschließlich des Isolationsschutzes, verringert wird. Es darf auf den Helm nichts aufgemalt oder aufgeklebt werden, da schädliche Inhaltsstoffe die Stabilität und Schutzwirkung beeinträchtigen können. Die Ausnahme sind reflektierende Aufkleber oder vom Hersteller empfohlene Etiketten. Den Helm niemals modifizieren oder zweckentfremden. Die Helmschale, der Kopfring und die herausnehmbaren Innenpolster lassen sich von Hand mit lauwarmem Wasser, weichen Tüchern oder lösungsmittelfreien Reinigern reinigen. Dies gilt auch für das Visier und den Gesichtsschutz. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, schadstoffhaltige Produkte (Alkohol usw.), andere Reinigungsmittel, Chemikalien oder Scheuermittel. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Transport und Aufbewahrung

Bitte verwenden Sie für den Transport der PSA die Originalverpackung. Der Helm sollte an einem trockenen, vor Sonnenlicht geschützten Ort bei Zimmertemperatur in einem gut durchlüfteten Raum aufbewahrt werden. Der Helm darf niemals Temperaturen unter -20 °C und über 50 °C ausgesetzt werden, da er sonst seine Schutzwirkung verliert. Nicht hinter

Glasscheiben, z. B. im Auto (Lupeneffekt), oder in der Nähe von Heiz- oder Wärmequellen aufbewahren. Zur Aufbewahrung kann auch eine Schutztasche vom Hersteller verwendet werden.

Zubehör

Passendes Zubehör: ABUS Augenschutzvisier klar oder getönt (ASVK-01 / EN 166 und ASVG-01 / EN 172), ABUS Gesichtsschutzschild klar (ASGK-01 / EN 16321-1), ABUS Gesichtsschutzschild aus Metallgewebe (ASGM-01 / EN 16321-3), ABUS Visier/Gesichtsschutz-Montageadapter und Visierschutz Spector-(E). ABUS Gehörschutz (ASGS-01 / EN 352-3), Ersatzpolster, Lampenclips oder Kinnriemen für Spector-(E)- und Scator-(E)-Helme. ABUS Nackenschutz, ABUS Helmtasche, ABUS ID-Kartenhalter. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler oder Hersteller, ob das oben aufgeführte Zubehör erhältlich ist. Verwenden Sie nur Anbau- und Zubehörteile von ABUS.

Lebensdauer

Dieser Helm hat, unabhängig von den optionalen Anforderungen, eine begrenzte Lebensdauer und sollte bei den ersten Anzeichen von Verschleiß, einem Aufprall oder wenn er nicht mehr passt, ausgetauscht werden. Überprüfen Sie Ihren Helm regelmäßig auf sichtbare Schäden. Je nach Grad der Beanspruchung und den spezifischen Einsatzbedingungen muss ein Schutzhelm 4-5 Jahre nach dem ersten Gebrauch ersetzt werden. In Anbetracht der unvermeidlichen Materialermüdung muss der Helm jedoch spätestens 8 Jahre nach seinem Herstellungsdatum ersetzt werden, auch wenn er keine deutlich sichtbaren oder technischen Mängel aufweist. Der Hersteller kann nicht für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden.

Zusätzliche Informationen

Für einen angemessenen Schutz muss dieser Helm mit der Kopfgröße des Benutzers passen bzw. auf seine/ihre Kopfgröße angepasst werden. Der Helm ist so konstruiert, dass er die Energie eines Schlags durch teilweise Zerstörung oder Beschädigung der Schale und des Gurts absorbiert. Auch wenn ein solcher Schaden nicht ohne weiteres erkennbar ist, ist jeder Helm nach einem schweren Aufprall zu ersetzen. Der Benutzer wird auch auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die entstehen, wenn Originalteile des Helms entgegen den Empfehlungen des Herstellers verändert oder entfernt werden. Laut Empfehlung des Helmherstellers sollten Helme nicht zum Zwecke der Anbringung von Zubehörteilen angepasst werden. Verwenden Sie Farben, Lösungsmittel, Klebstoffe oder selbstklebende Etiketten nur entsprechend den Vorgaben des Helmherstellers.

Technische Daten

01/2024: Monat / Jahr der Produktion

ABUS: Hersteller

SPECTOR-E: Typenbezeichnung

AKS-01-E: Technische Bezeichnung

EN 397: Prüfnorm

53-63 cm: Kopfumfang

ABS: Helmmaterial

-20°: Sehr niedrige Temperatur

LD: Seitliche Verformung

CE: CE-Kennzeichnung

 Warnzeichen vor elektrischer Spannung gemäß EN 50365:2002 (wenn das Helmetkett mit diesem Symbol gekennzeichnet ist)

Klasse 0: arbeitet mit Nennspannungen bis zu 1000 V ACX und 1500 V DC.

Instruction Manual Spector-E

Congratulations! You are now the owner of a top quality ABUS Industrial Safety helmet. This helmet has been produced under strict conditions and is certified according to the following standards EN 397 + A1:2012 and EN 50365:2002.

- Please read and follow these safety instructions. Non-observance of these instructions could lead to injury to persons and/or device damage!
- Keep packaging material away from children: Danger of suffocation!
- This helmet is Category III personal protective equipment (PPE) and has been subjected to a CE type examination. This helmet complies with Regulation (EU) 2016/425.
- The full EU Declaration of Conformity can be found online <https://docs.abus.com>
- This safety helmet has been certified by Testhaus N.B. No. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, France.

Attention: This helmet offers the best possible protection for the head, but it is not indestructible. Even helmets tested according to guidelines and standards do not guarantee indestructibility and the exclusion of injuries.

General information

This helmet complies with the EN 397+A1:2012 and EN 50365:2002 standards. This industrial safety helmet is designed to protect the head from mechanical influences, such as impacts and falling or swinging objects, and was developed and is intended for work in industrial environments in accordance with EN 397. This helmet complies with the EN 397 standard only if the fixed chinstrap is used and secured with the correct and clearly marked strap clip for the relevant standard - strap clip must latch completely and audibly.

- EN 397: black buckle / fastening clip (pre-assembled when delivered)
- EN 50365: This helmet also complies with the standard for electrically insulating helmets for work on low-voltage installations. This electrically insulating helmet cannot be used alone. It is necessary to use other insulating protective equipment according to the risks associated with the work.

Attention: There is always a risk of strangulation when wearing a chinstrap. It is therefore essential to ensure correct use / application.

In addition, the helmet meets the following optional requirements of EN 397: Protection against impacts down to -20 °C, resistance to lateral deformation. Before each use, the user has the obligation and responsibility to check if there is any damage to the helmet. Each user is responsible for their own actions, decisions and safety and bears the consequences of disregarding the instructions recommended by the manufacturer. The user's attention is drawn to the danger that arises if original components of the helmet are modified or removed against the manufacturer's recommendation. This helmet is designed and manufactured to absorb the energy generated in an impact by partially destroying or damaging the helmet shell and interior fittings. Every helmet should be replaced immediately after a severe impact, even if damage is not immediately apparent. This helmet may only and exclusively be used for the activity for which it is approved (see marking). If you do not fully understand the instructions for use, do not use this equipment and feel free to contact the manufacturer.

Adjustment

The prerequisite for your helmet to perform an optimal protective function is that it fits and is positioned correctly. Position the helmet so that it sits horizontally on the head and fits snugly against the head. Adjust the helmet to your individual head size using the

micro-adjustable wheel.

The following positions must be observed: The helmet should not be worn too low on the forehead so as not to impair peripheral vision, and it should not be worn too low on the neck to protect the forehead. (Picture 2). The wearing position can be optimally adjusted to the respective head shape in several stages via the interior fittings in the forehead and neck areas to achieve perfect positioning. The interior fittings can be adjusted by means of a click system (Use the upper position for smaller head sizes ranging from 53-58 cm, and the lower position for larger head sizes ranging from 58-63 cm, Picture 3) and in the neck area by means of a wheel and a height adjustable neckband (Picture 4).

To check that your helmet is seated properly, shake your head with the chin strap open: your helmet should not move forwards, backwards or sideways. The straps/chin strap must be adjusted when worn for the first time so that they are taut and comfortable against the head under the ears without touching or covering the ears. Adjust the crossed buckles so that the straps form a „Y” under the earlobe (Picture 2). The convenient belt distributors on both sides with optimum fixing unit help you to do this. Be sure to close the chin buckle before starting work. When adjusting the chin buckle, make sure that it is not at the level of the jawbone (Picture 2). Adjust the tautness of the strap: the strap must not be too tight or too loose. To check that the straps fit securely, put the helmet on and close the buckle. Open your mouth. You should feel the resistance of the strap on your neck. Then try to pull the helmet from the front or back. It must not move when you do this. After adjustment, the straps can be secured with the strap clip or, if necessary, opened by squeezing the strap clip. Be sure to use the chin strap (black buckle / fastening clip) according to EN 397 when working in industrial environments. (Picture 1).

Maintenance, cleaning, and inspection

The helmet should be checked for visible defects at regular intervals. The helmet must be replaced after impact or damage because the protective effect can be severely impaired even without visible signs. Never modify the helmet or remove original parts, as doing so reduces the protective effect of the helmet, including its insulation protection.

Do not paint or stick anything on the helmet, because harmful ingredients could reduce the stability and protective effect. The exception is reflective stickers or labels recommended by the manufacturer. Never modify or misuse the helmet. The helmet shell, head ring and removable inner pads can be cleaned by hand with lukewarm water, soft cloths, or solvent-free cleaners. This also applies to the visor and face shield. Never use solvents, contaminating products (alcohol, etc.), other cleaning agents, chemicals, or abrasive materials. Only use original spare parts.

Transport and storage

Please use the original packaging for transporting the PPE. The helmet should be stored in a dry place out of sunlight at room temperature in a well-ventilated room. The helmet must never be exposed to temperatures below -20 °C and above 50 °C, otherwise it will lose its protective properties. Do not store behind glass windows, e.g. car (magnifying glass effect), or near heating or heat sources. A protective bag offered by the manufacturer can also be used.

Accessories

Compatible accessories: ABUS eye protection visor clear or tinted (ASVK-01 / EN 166 and ASVG-01 / EN 172), ABUS face shield clear (ASGK-01 / EN 16321-1), ABUS metal mesh face shield (ASGM-01 / EN 16321-3), ABUS visor/face shield protection mounting adapters and visor protection Specter(-E). ABUS Hearing protection (ASGS-01 / EN 352-3), replacement pads, lamp clips, or chin straps specified for Specter (-E) and Scator (-E) helmets. ABUS neck protection, ABUS helmet

bag, ABUS ID-Card holder. Check with your dealer or manufacturer to see if the accessories listed above are available. Only use attachment and accessory parts from ABUS.

Service life

This helmet has a limited life, regardless of optional requirements, and should be replaced at the first sign of wear, impact or when it no longer fits. Check your helmet for visible damage at regular intervals. Depending on the degree of use and the specific conditions of use, a safety helmet must be replaced 4-5 years after the first time it is used. In view of the unavoidable material fatigue, the helmet must, however, be replaced at most 8 years after its production date even if it displays no clear visible or technical defects. The manufacturer cannot be held liable for direct or indirect damage.

Additional Information

For adequate protection this helmet must fit or be adjusted to the size of the user's head. The helmet is made to absorb the energy of a blow by partial destruction or damage to the shell and the harness, and even though such damage may not be readily apparent, any helmet subjected to severe impact should be replaced. The attention of users is also drawn to the danger of modifying or removing any of the original component parts of the helmet, other than as recommended by the helmet manufacturer. Helmets should not be adapted for the purpose of fitting attachments in any way not recommended by the helmet manufacturer. Do not apply paint, solvents, adhesives, or self-adhesive labels, except in accordance with instructions from the helmet manufacturer.

Technical data

01/2024: Month / year of production

ABUS: Manufacturer

SPECTOR-E: Type designation

AKS-01-E: Technical name

EN 397: Test standards

53-63 cm: Head width

ABS: Material

-20°: Very low temperature

LD: Lateral deformation

CE: CE mark



live works in accordance with EN 50365:2002 (when this symbol is marked on the helmet label)

Class 0: works with nominal voltage up to 1000 V AC and 1500 V DC.

Manuel d'instructions Spector-E

Félicitations ! Vous êtes maintenant propriétaire d'un casque de sécurité industriel ABUS de première qualité. Ce casque a été produit dans des conditions strictes et est certifié selon les normes EN 397+A1:2012 et EN 50365:2002.

- Veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et/ou endommager l'appareil !
- Tenir le matériel d'emballage hors de portée des enfants : Risque d'asphyxie !
- Ce casque est un équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III et a fait l'objet d'un examen CE de type. Ce casque est conforme au règlement (UE) 2016/425.
- La déclaration de conformité de l'UE peut être consultée en ligne à l'adresse suivante : <https://docs.abus.com/>.
- Ce casque de sécurité a été certifié par Testhaus N.B. No. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, France.

Attention : Ce casque offre la meilleure protection possible pour la tête, mais il n'est pas indestructible. Même les casques testés conformément aux directives et aux normes ne garantissent pas l'indestructibilité et l'exclusion des blessures.

Informations générales

Ce casque est conforme aux normes EN 397+A1:2012 et EN 50365:2002. Ce casque industriel est conçu pour protéger la tête contre les influences mécaniques, telles que les impacts et les objets qui tombent ou se balancent. Il a été développé et est destiné au travail en milieu industriel conformément à la norme EN 397. Ce casque est conforme à la norme EN 397 uniquement si la mentonnière fixe est utilisée et fixée avec le clip de sangle correct et clairement identifié pour la norme correspondante - le clip de sangle doit s'enclencher complètement et de manière audible.

- EN 397 : boucle noire / clip de fixation (prémonté à la livraison)
- EN 50365 : ce casque est également conforme à la norme relative aux casques d'isolation électrique pour les travaux sur les installations à basse tension. Ce casque isolant ne peut être utilisé seul. Il est nécessaire d'utiliser d'autres équipements de protection isolants en fonction des risques liés au travail.

Attention : le port d'une mentonnière présente toujours un risque de strangulation. Il est donc essentiel de veiller à une utilisation / application correcte.

En outre, le casque répond aux exigences optionnelles suivantes de la norme EN 397 : protection contre les impacts jusqu'à -20 °C, résistance à la déformation latérale. Avant chaque utilisation, l'utilisateur a l'obligation et la responsabilité de vérifier que le casque n'est pas endommagé. Chaque utilisateur est responsable de ses actes, de ses décisions et de sa sécurité et assume les conséquences du non-respect des instructions recommandées par le fabricant. L'attention de l'utilisateur est attirée sur le danger que représente le fait de modifier ou d'enlever des composants d'origine du casque sans tenir compte des recommandations du fabricant. Ce casque est conçu et fabriqué pour absorber l'énergie générée lors d'un impact en dét�quant partiellement ou en endommageant la coque du casque et les accessoires intérieurs. Tout casque doit être remplacé immédiatement après un choc violent, même si les dommages ne sont pas immédiatement apparents. Ce casque ne peut être utilisé que pour l'activité pour laquelle il est homologué (voir marquage). Si vous ne comprenez pas entièrement le mode d'emploi, n'utilisez pas cet équipement et n'hésitez pas à contacter le fabricant.

Ajustement

La condition préalable pour que votre casque assure une fonction de protection optimale est qu'il soit ajusté et positionné correctement. Positionnez le casque de manière à ce qu'il repose horizontalement sur la tête et qu'il s'y ajuste parfaitement. Ajustez le casque au tour de votre tête à l'aide de la molette micro-réglable.

Les positions suivantes doivent être respectées : le casque ne doit pas être porté trop bas sur le front pour ne pas gêner la vision périphérique, et il ne doit pas être porté trop bas sur le cou pour protéger le front. (Image 2). La position de port peut être ajustée de manière optimale à la forme de la tête en plusieurs étapes grâce aux garnitures intérieures au niveau du front et de la nuque, afin d'obtenir un positionnement parfait. Les garnitures intérieures peuvent être réglées au moyen d'un système d'encliquetage (utiliser la position supérieure pour les petites têtes de 53 à 58 cm, et la position inférieure pour les grandes têtes de 58 à 63 cm) (Photo 3) et au niveau du cou à l'aide d'une molette et d'un tour de nuque réglable en hauteur (Photo 4).

Pour vérifier que votre casque est bien en place, secouez votre tête avec la mentonnière ouverte : votre casque ne doit pas bouger vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés. Les sangles et la mentonnière doivent être ajustées lorsque le casque est porté pour la première fois de manière à ce qu'elles soient tendues et confortables contre la tête, sous les oreilles, sans les toucher ni les couvrir. Ajustez les boucles croisées de manière à ce que les sangles forment un « Y » sous le lobe de l'oreille (image 2). Les distributeurs de courroie pratiques des deux côtés avec une unité de fixation optimale vous aident à le faire. Veillez à fermer la boucle de menton avant de commencer à travailler. Lors du réglage de la boucle de menton, veillez à ce qu'elle ne soit pas au niveau de l'os de la mâchoire (image 2). Réglez la tension de la sangle : elle ne doit être ni trop serrée ni trop lâche. Pour vérifier que les sangles sont bien ajustées, mettez le casque et fermez la boucle. Ouvrez la bouche. Vous devez sentir la résistance de la sangle sur votre cou. Essayez ensuite de tirer le casque par l'avant ou par l'arrière. Il ne doit pas bouger lors de cette opération. Après le réglage, les sangles peuvent être fixées à l'aide du clip de sangle ou, si nécessaire, ouvertes en serrant le clip de sangle. Veillez à utiliser la mentonnière (boucle noire / clip de fixation) conformément à la norme EN 397 lorsque vous travaillez dans des environnements industriels. (Image 1).

Entretien, nettoyage et inspection

Le casque doit être vérifié à intervalles réguliers pour détecter les défauts visibles. Le casque doit être remplacé après un choc ou un dommage, car l'effet protecteur peut être gravement altéré, même sans signes visibles. Ne modifiez jamais le casque et n'enlevez jamais les pièces d'origine, car cela réduit l'effet protecteur du casque, y compris la protection de l'isolation. Ne peignez ou ne collez rien sur le casque, car des ingrédients nocifs pourraient réduire la stabilité et l'effet protecteur. Les autocollants réfléchissants ou les étiquettes recommandées par le fabricant constituent une exception. Ne modifiez jamais le casque et n'en faites pas un mauvais usage. La coque du casque, l'anneau de tête et les coussinets intérieurs amovibles peuvent être nettoyés à la main avec de l'eau tiède, des chiffons doux ou des nettoyants sans solvant. Ceci s'applique également à la visière et à l'écran facial. N'utilisez jamais de solvants, de produits contaminans (alcool, etc.), d'autres agents de nettoyage, de produits chimiques ou de matériaux abrasifs. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Transport et stockage

Veuillez utiliser l'emballage d'origine pour le transport de l'EPI. Le casque doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du soleil, à température ambiante et dans une pièce bien ventilée. Le casque ne doit jamais être exposé à des températures inférieures à -20 °C et supérieures à 50 °C, sous peine de perdre ses propriétés protectrices. Ne le stockez pas derrière une vitre, par exemple celle d'une voiture (effet loupe), ni à proximité d'un chauff-

fage ou d'une source de chaleur. Un sac de protection offert par le fabricant peut également être utilisé.

Accessoires

Accessoires compatibles : visière ABUS claire ou teintée (ASVK-01 / EN 166 et ASVG-01 / EN 172), écran facial ABUS clair (ASGK-01 / EN 16321-1), écran facial ABUS en maille métallique (ASGM-01 / EN 16321-3), adaptateurs de montage pour visière/écran facial ABUS et protection de visière Spector(-E). Protection auditive ABUS (ASGS-01 / EN 352-3), coussinets de remplacement, clips de lampe ou mentionnières spécifiés pour les casques Spector (-E) et Scator (-E). Protection du cou ABUS, sac de casque ABUS, porte-carte d'identité ABUS. Vérifiez auprès de votre revendeur ou du fabricant si les accessoires énumérés ci-dessus sont disponibles. N'utilisez que des pièces de fixation et des accessoires ABUS.

Durée de vie

Ce casque a une durée de vie limitée, indépendamment des exigences optionnelles, et doit être remplacé au premier signe d'usure, d'impact ou lorsqu'il n'est plus adapté. Vérifiez régulièrement que votre casque ne présente pas de dommages visibles. En fonction du degré d'utilisation et des conditions spécifiques d'utilisation, un casque de sécurité doit être remplacé 4 à 5 ans après la première utilisation. Compte tenu de la fatigue inévitable des matériaux, le casque doit cependant être remplacé au maximum 8 ans après sa date de production, même s'il ne présente pas de défauts visibles ou techniques évidents. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects.

Informations complémentaires

Pour une protection adéquate, ce casque doit être adapté ou ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur. Le casque est conçu pour absorber l'énergie d'un coup en détruisant partiellement ou en endommageant la coque et le harnais. Même si ces dommages ne sont pas toujours apparents, tout casque soumis à un choc violent doit être remplacé. L'attention des utilisateurs est également attirée sur le fait qu'il est dangereux de modifier ou d'enlever l'un des composants d'origine du casque, en dehors des recommandations du fabricant du casque. Les casques ne doivent pas être adaptés pour le montage d'accessoires d'une manière non recommandée par le fabricant du casque. N'appliquez pas de peinture, de solvants, d'adhésifs ou d'étiquettes autocollantes, sauf conformément aux instructions du fabricant du casque.

Données techniques

01/2024 : Mois / année de production

ABUS : Fabricant

SPECTOR-E : Désignation du type

AKS-01-E : Nom technique

EN 397 : Normes d'essai

53-63 cm : Largeur de tête

ABS : Matériau

-20° : Température très basse

LD : Déformation latérale

CE : Marque CE

Travaux sous tension conformément à la norme
EN 50365:2002 (lorsque ce symbole est apposé
sur l'étiquette de casque)

Classe 0 : Fonctionne avec une tension nominale allant
jusqu'à 1 000 V ACX et 1 500 V DC.



NL Gebruiksaanwijzing Spector-E

Gefeliciteerd! U bent nu in het bezit van een ABUS-veiligheidshelm van topkwaliteit. Deze helm is geproduceerd onder strikte voorwaarden en is gecertificeerd volgens de navolgende normen EN 397+A1:2012 en EN 50365:2002.

- Lees deze veiligheidsinstructies en volg deze op. Het negeren van deze instructies kan persoonlijk letsel en/of beschadiging van de helm tot gevolg hebben!

- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen: Verstikkingsgevaar!
- Deze helm is een persoonlijk beschermingsmiddel van categorie III en werd onderworpen aan een CE-typetest. Deze helm voldoet aan Richtlijn (EU) 2016/425.

- De volledige EU-conformiteitsverklaring is online te vinden op <https://docs.abus.com/>.
- Deze veiligheidshelm is gecertificeerd door Testhaus N.B. No. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, Frankrijk.

Let op: Deze helm biedt de best mogelijke bescherming voor het hoofd, maar is niet onverwoestbaar. Zelfs helmen die getest zijn volgens richtlijnen en normen garanderen geen onverwoestbaarheid en uitsluiting van letsets.

Algemene informatie

Deze helm voldoet aan de normen EN 397+A1:2012 en EN 50365:2002. Deze industriële helm is ontworpen om het hoofd te beschermen tegen mechanische invloeden, zoals inslagen/impacts en vallende of zwaaiende voorwerpen en is ontwikkeld en bedoeld voor werk in industriële omgevingen in overeenstemming met EN 397. Deze helm voldoet alleen aan de norm EN 397 als het vaste kinbandje wordt gebruikt en wordt vastgezet met de juiste en duidelijk gemarkeerde riemclip voor de relevante norm - de riemclip moet volledig en hoorbaar vastklikken.

- EN 397: zwarte gesp / bevestigingsclip (voorgemonteerd bij levering)

- EN 50365: Deze helm voldoet ook aan de norm voor elektrisch isolerende helmen voor werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties. Deze elektrisch isolerende helm kan niet op zichzelf worden gebruikt. Het is noodzakelijk om andere isolerende beschermingsmiddelen te gebruiken, afhankelijk van de risico's die het werk met zich meebrengt.

Let op: Er bestaat altijd een risico op verwijging als u een kinband draagt. Het is daarom van essentieel belang om te zorgen voor een correct gebruik/toepassing.

Tevens voldoet de helm aan de volgende optionele eisen van EN 397: slagbestendig tot -20 °C, weerstand tegen zijdelingse vervorming. Voor elk gebruik heeft de gebruiker de verplichting en verantwoordelijkheid om te controleren of er schade is aan de helm. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de eigen acties, beslissingen en veiligheid en draagt de gevolgen van het negeren van de door de fabrikant aanbevolen instructies. De gebruiker wordt gewezen op het gevaar dat ontstaat als originele onderdelen van de helm worden gemodificeerd of verwijderd tegen de aanbeveling van de fabrikant in. Deze helm is ontworpen en gemaakt om de energie die vrijkomt bij een impact of botsing te absorberen door de helmschaal en het binnengewerk gedeeltelijk te vernietigen of te beschadigen. Elke helm moet onmiddellijk worden vervangen na een zware botsing, zelfs als de schade niet onmiddellijk zichtbaar is. Deze helm mag alleen en uitsluitend worden gebruikt voor de activiteit waarvoor hij is goedgekeurd (zie markering). Als u de gebruiksaanwijzing niet volledig begrijpt, gebruik dit product dan niet en neem contact op met de fabrikant.

Afstelling

Eerste vereiste voor een optimale beschermende werking van uw helm is een goede zit en

positionering. Plaats de helm zodanig dat hij horizontaal op het hoofd zit en goed aansluit op het hoofd. Pas de helm aan uw individuele hoofdcontour aan met het micro-regelwiel. Wees u bewust van de volgende posities: de helm mag niet te laag op het voorhoofd worden gedragen om het perifere zicht niet te belemmeren en de helm mag niet te laag op de nek worden gedragen om het voorhoofd te beschermen. (Afbeelding 2). De draagpositie kan via het binnenwerk in meerdere stappen optimaal worden aangepast aan de vorm van het hoofd in het voorhoofd- en nekgedeelte om een perfecte positionering te bereiken. Het binnenwerk kan worden versteld door middel van een kliksysteem (Gebruik de bovenste positie voor kleinere hoofdcontouren van 53-58cm, en de onderste positie voor grotere hoofdcontouren van 58-63cm) (Afbeelding 3) en in het nekgedeelte door middel van een wietje en een in hoogte verstelbare nekband (Afbeelding 4).

Om te controleren of uw helm goed zit, schudt u uw hoofd met het kinbandje open: uw helm mag niet naar voren, achteren of opzij schuiven. De riemen/kinband moeten bij de eerste keer dragen zo worden versteld dat ze strak en comfortabel tegen het hoofd onder de oren zitten zonder de oren aan te raken of te bedekken. Stel de gekruiste gespen zo af dat de bandjes een „Y“ vormen onder de orsel (Afbeelding 2). De comfortabele riemverdelers aan beide zijden met optimale fixeer-eenheid helpen u daarbij. Zorg ervoor dat u de kingesp sluit voordat u aan het werk gaat. Zorg er bij het verstellen van de kingesp voor dat deze niet ter hoogte van het kaakbot zit (Afbeelding 2). Pas de strakheid van de riem aan: de riem mag niet te strak of te los zitten. Om te controleren of de riempjes goed vastzitten, zet u de helm op en sluit u de gesp. Open uw mond. U moet de weerstand van de riem in uw nek voelen. Probeer aan de helm te trekken vanaf de voorkant of de achterkant. Hij mag niet bewegen als u dit doet. Na het afstellen kunnen de riemen worden vastgezet met de riemclip of, indien nodig, worden geopend door in de riemclip te knijpen. Gebruik de kinband (zwarte gesp / bevestigingsclip) volgens EN 397 bij het werken in industriële omgevingen. (Afbeelding 1).

Onderhoud, reiniging en inspectie

De helm moet regelmatig worden gecontroleerd op zichtbare defecten. De helm moet na een botsing of beschadiging worden vervangen, omdat het beschermende effect zelfs zonder zichtbare tekenen van schade ernstig kan worden aangetast. Breng nooit wijzigingen aan de helm aan en verwijder nooit originele onderdelen, omdat dit het beschermende effect van de helm verminderd, inclusief de isolatiebescherming. Verf of plak niets op de helm, want schadelijke ingrediënten kunnen de stabiliteit en beschermende werking verminderen. De uitzondering hierop zijn reflecterende stickers of labels die worden aanbevolen door de fabrikant. Wijzig of misbruik de helm nooit. De helmschaal, hoofdriem en uitneembare binnennpads kunnen met de hand worden gereinigd met lauw water, zachte doeken of oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen. Dit geldt ook voor het vizier en de gelaatsbescherming. Gebruik nooit oplosmiddelen, vervuilende producten (alcohol, enz.), andere reinigingsmiddelen, chemicaliën of schuurmiddelen. Gebruik alleen originele onderdelen.

Vervoer en opslag

Gebruik de originele verpakking om de persoonlijke beschermingsmiddelen te vervoeren. Bewaar de helm op een droge plek, vrij van direct zonlicht, bij kamertemperatuur in een goed geventileerde ruimte. De helm mag nooit worden blootgesteld aan temperaturen onder -20 °C en boven 50 °C, anders verliest hij zijn beschermende eigenschappen. Berg de helm niet op achter glazen ramen, bijv. in een auto (vergrootglas effect) of in de buurt van verwarmings- of warmtebronnen. U kunt ook een door de fabrikant aangeboden beschermende tas gebruiken.

Accessoires

Compatibele accessoires: ABUS-oogbeschermingsvizier holder of getint (ASVK-01 / EN 166 en ASVG-01 / EN 172), ABUS-gelaatsschermscherm holder (ASGK-01 / EN 16321-1), ABUS-gelaatsschermscherm met

metaalmesh (ASGM-01 / EN 16321-3), ABUS vizier/gelaatsschermscherm montageadapters en vizierbescherming Spector(-E), ABUS-gehoorbescherming (ASGS-01 / EN 352-3), vervangende padding, lampclips of kinbandjes zoals gespecificeerd voor de helmen Spector(-E) en Scator(-E). ABUS-nekbescherming, ABUS-helmtas, ABUS ID-kaarthouder. Neem contact op met uw dealer of de fabrikant om te zien of de bovenstaande accessoires verkrijgbaar zijn. Gebruik alleen bevestigingsonderdelen en accessoires van ABUS.

Levensduur

Deze helm heeft een beperkte levensduur, ongeacht optionele vereisten, en moet worden vervangen bij de eerste tekenen van slijtage, een inslag of wanneer hij niet meer past. Controleer uw helm regelmatig op zichtbare schade. Afhankelijk van de mate van gebruik en de specifieke gebruiksomstandigheden moet een veiligheidshelm 4-5 jaar na het eerst gebruik worden vervangen. Gezien de onvermijdelijke materiaalmoeheid moet de helm echter maximaal 8 jaar na productiedatum worden vervangen, zelfs als de helm geen duidelijk zichtbare of technische gebreken vertoont. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Extra informatie

Voor een adequate bescherming moet deze helm passen of worden aangepast aan de hoofdcontour van de gebruiker. De helm is gemaakt om de energie van een klap te absorberen door gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van de helmschaal en het harnas, en ook al is dergelijke schade niet direct zichtbaar, elke helm die wordt blootgesteld aan een zware impact of botsing moet worden vervangen. Gebruikers worden ook gewezen op het gevaar van een wijziging of verwijdering van originele onderdelen van de helm, anders dan aanbevolen door de fabrikant van de helm. Helmen mogen niet worden aangepast voor het bevestigen van hulpspullen op een manier die niet wordt aanbevolen door de fabrikant van de helm. Breng geen verf, oplosmiddelen, lijm of zelfklevende labels aan, behalve volgens de instructies van de fabrikant van de helm.

Technische specificaties

01/2024:	Maand / jaar van productie
ABUS:	Fabrikant
SPECTOR-E:	Typeaanduiding
AKS-01-E:	Technische naam
EN 397:	Testnormen
53-63 cm:	Hoofdwijsde
ABS:	Materiaal
-20°:	Zeer lage temperatuur
LD:	zijdelingse vervorming
CE:	CE-markering
	 Live werkt in overeenstemming met EN 50365:2002 (wanneer dit symbool is gemarkeerd op het helmlabel)
Klasse 0:	werkt met een nominale spanning tot 1000 V ACX en 1500 V DC.

Manual de instrucciones Spector-E

¡Enhorabuena! Ahora es usted propietario de un casco de seguridad industrial ABUS de la máxima calidad. Este casco se ha fabricado en condiciones estrictas y está certificado conforme a las normas EN 397+A1:2012 y EN 50365:2002.

- Lea y siga estas instrucciones de seguridad. La inobservancia de estas instrucciones puede provocar lesiones personales y/o daños en el dispositivo.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños: ¡Peligro de asfixia!
- Este casco es un equipo de protección individual (EPI) de categoría III y ha sido sometido a un examen CE de tipo. Este casco cumple con el Reglamento (UE) 2016/425.
- La Declaración de Conformidad de la UE completa puede consultarse online, en <https://docs.abus.com>
- Este casco de seguridad ha sido certificado por Testhaus N.B., certificación ALIENOR n.º 2754, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, Francia.

Atención: Este casco ofrece la mejor protección posible para la cabeza, pero no es indestructible. Ni siquiera los cascos probados según las directrices y normas garantizan la indestructibilidad y la exclusión de lesiones.

Información general

Este casco cumple las normas EN 397+A1:2012 y EN 50365:2002. Este casco industrial está diseñado para proteger la cabeza de influencias mecánicas, como impactos y caída o balanceo de objetos, y ha sido desarrollado y está destinado al trabajo en entornos industriales de conformidad con la norma EN 397. Este casco cumple la norma EN 397 solo si se utiliza el barboquejo fijo y se sujetó con el clip de correa correcto y claramente marcado para la norma correspondiente; el clip de correa debe cerrarse completamente y de forma audible.

- EN 397: hebilla / clip de fijación negro (premontado en el momento de la entrega)
- EN 50365: Este casco también cumple la norma de cascos de aislamiento eléctrico para trabajos en instalaciones de baja tensión. Este casco de aislamiento eléctrico no puede utilizarse solo. Es necesario utilizar otros equipos de protección aislantes en función de los riesgos asociados al trabajo.

Atención: Siempre existe riesgo de estrangulamiento cuando se lleva barboquejo. Por lo tanto, es esencial garantizar un uso/una aplicación correctos.

Además, el casco cumple los siguientes requisitos opcionales de la norma EN 397: Protección antigolpes hasta -20 °C, resistencia a la deformación lateral. Antes de cada uso, el usuario tiene la obligación y la responsabilidad de comprobar si el casco presenta daños. Cada usuario es responsable de sus propios actos, decisiones y seguridad, y asume las consecuencias de hacer caso omiso de las instrucciones recomendadas por el fabricante. Se llama la atención del usuario sobre el peligro que supone modificar o retirar componentes originales del casco en contra de las recomendaciones del fabricante. Este casco está diseñado y fabricado para absorber la energía generada en un impacto destruyendo dañando parcialmente la calota del casco y los accesorios interiores. Todos los cascos deben sustituirse inmediatamente después de un impacto grave, aunque los daños no salten a la vista. Este casco debe utilizarse única y exclusivamente para la actividad para la que está homologado (ver marcado). Si no comprende completamente las instrucciones de uso, no utilice este equipo y no dude en ponerse en contacto con el fabricante.

Ajuste

El requisito previo para que su casco realice una función protectora óptima es que se ajuste y se coloque correctamente. Coloque el casco de modo que se asiente horizontalmente sobre la cabeza y quede bien ajustado a ésta. Ajuste el casco al contorno individual de su cabeza mediante la rueda microajustable.

Deben respetarse las siguientes posiciones: El casco no debe llevarse demasiado bajo en la frente para no perturbar la visión periférica, ni demasiado bajo en la nuca para proteger la frente. (Imagen 2). La posición de uso puede ajustarse óptimamente a la forma de la cabeza en varias etapas mediante los accesorios interiores de las zonas de la frente y la nuca para lograr un posicionamiento perfecto. Los ajustes interiores pueden regularse mediante un sistema de clic (utilice la posición superior para cabezas pequeñas de entre 53 y 58 cm, y la posición inferior para cabezas grandes de entre 58 y 63 cm) (Imagen 3) y en la zona la nuca mediante una rueda y una cinta regulable en altura (Imagen 4).

Para comprobar que el casco está bien colocado, sacuda la cabeza con el barboquejo abierto: el casco no debe moverse hacia delante, hacia atrás ni hacia los lados. Las correas/los barboquejos deben ajustarse cuando se lleven por primera vez para que estén tensos y resulten cómodos contra la cabeza, por debajo de las orejas, sin tocarlas ni taparlas. Ajuste las hebillas cruzadas de modo que las correas formen una „Y“ bajo el lóbulo de la oreja (Imagen 2). Los cómodos distribuidores de cinta a ambos lados con unidad de fijación óptima le ayudarán a conseguirlo. Asegúrese de cerrar el cierre de barbillla antes de empezar a trabajar. Cuando ajuste el cierre de barbillla, asegúrese de que no esté a la altura de la mandíbula (Imagen 2). Ajuste la tensión de la correa: la correa no debe estar ni demasiado tensa ni demasiado floja. Para comprobar que las correas están bien ajustadas, colóquese el casco y cierre la hebilla. Abra la boca. Debe sentir la resistencia de la correa en el cuello. A continuación, intente tirar del casco por delante o por detrás. No debe moverse cuando haga esto. Una vez ajustadas, las correas pueden fijarse con el clip para correas o, si es necesario, abrirse apretando el clip para correas. Asegúrese de utilizar el barboquejo (hebilla negra/clip de sujeción) de acuerdo con la norma EN 397 cuando trabaje en entornos industriales. (Imagen 1).

Mantenimiento, limpieza e inspección

El casco debe revisarse periódicamente para detectar posibles defectos visibles. El casco debe sustituirse tras un impacto o daño, ya que el efecto protector puede verse gravemente deteriorado incluso sin signos visibles. No modifique nunca el casco ni retire piezas originales, ya que al hacerlo se reduce el efecto protector del casco, incluida su protección aislante. No pinte ni pegue nada en el casco, ya que los ingredientes nocivos podrían reducir la estabilidad y el efecto protector. Constituyen una excepción las pegatinas o etiquetas reflectantes recomendadas por el fabricante. Nunca modifique ni utilice indebidamente el casco. La calota del casco, la anilla de la cabeza y las almohadillas interiores desmontables pueden limpiarse a mano con agua tibia, paños suaves o limpiadores sin disolventes. Esto también se aplica a la visera y a la pantalla facial. No utilice nunca disolventes, productos contaminantes (alcohol, etc.), otros productos de limpieza, productos químicos o materiales abrasivos. Utilice únicamente piezas de repuesto originales.

Transporte y almacenamiento

Utilice el embalaje original para transportar el EPI. El casco debe guardarse en un lugar seco y protegido de la luz solar, a temperatura ambiente y en una habitación bien ventilada. El casco no debe exponerse nunca a temperaturas inferiores a -20 °C ni superiores a 50 °C, ya que, de lo contrario, perdería sus propiedades protectoras. No guardar detrás de cristales, por ejemplo, de coches (efecto lupa), ni cerca de fuentes de calefacción o calor. También puede utilizarse una bolsa protectora ofrecida por el fabricante.

Accesories

Accesories compatibles: Visera de protección ocular ABUS transparente o tintada (ASVK-01 / EN 166 y ASVG-01 / EN 172), pantalla facial ABUS transparente (ASGK-01 / EN 16321-1), pantalla facial ABUS de malla metálica (ASGM-01 / EN 16321-3), Adaptadores de montaje de protección de visera/pantalla facial ABUS y protección de visera Spector(-E). Protección auditiva ABUS (ASGS-01 / EN 352-3), almohadillas de recambio, clips para linterna o barboquejos especificados para los cascos Spector (-E) y Scator (-E). Protector de cuello ABUS, bolsa para casco ABUS, soporte para tarjeta de identificación ABUS. Consulte a su distribuidor o fabricante para saber si los accesorios mencionados están disponibles. Utilice únicamente piezas de fijación y accesorios de ABUS.

Vida útil

Este casco tiene una vida útil limitada, independientemente de los requisitos opcionales, y debe sustituirse al primer signo de desgaste, impacto o cuando deje de ajustarse. Compruebe periódicamente si el casco presenta daños visibles. En función del grado de utilización y de las condiciones específicas de uso, un casco de seguridad debe sustituirse entre 4 y 5 años después del primer uso. No obstante, dada la inevitable degradación del material, el casco debe sustituirse como máximo 8 años después de su fecha de fabricación, aunque no presente defectos visibles o técnicos evidentes. El fabricante no se hace responsable de los daños directos o indirectos.

Información adicional

Para una protección adecuada, este casco debe ajustarse al tamaño de la cabeza del usuario. El casco está hecho para absorber la energía de un golpe mediante la destrucción parcial o el daño de la calota y el arnés, y aunque tales daños no salten a la vista, cualquier casco sometido a un impacto grave debe ser sustituido. También se llama la atención de los usuarios sobre el peligro de modificar o desmontar cualquiera de los componentes originales del casco, si no es siguiendo las recomendaciones del fabricante del casco. Los cascos no deben adaptarse para colocar accesorios de ninguna forma que no esté recomendada por el fabricante del casco. No aplique pintura, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas, excepto en caso de seguir las instrucciones del fabricante del casco.

Datos técnicos

01/2024: Mes/año de producción

ABUS: fabricante

SPECTOR-E: designación del modelo

AKS-01-E: nombre técnico

ES 397: normas de ensayo

53-63 cm: anchura de la cabeza

ABS: material

-20°: temperatura muy baja

LD: deformación lateral

CE: marca CE

 Live funciona de acuerdo con la norma EN 50365:2002
(cuando este símbolo está marcado en la etiqueta del casco)

Clase 0: funciona con tensiones nominales de hasta 1000 V ACX y 1500 V CC.

PT Manual de instruções Spector-E

Parabéns! Agora é proprietário de um capacete de segurança industrial de elevada qualidade da ABUS. Este capacete foi produzido sob condições rigorosas e está certificado de acordo com as seguintes normas EN 397+A1:2012 e EN 50365:2002.

- Leia e cumpra estas instruções de segurança. A incumprimento destas instruções pode provocar ferimentos em pessoas e/ou danos no aparelho!
- Mantenha o material de embalagem afastado das crianças: perigo de asfixia!
- Este capacete é um equipamento de proteção individual (EPI) da categoria III e foi submetido a um exame de tipo CE. Este capacete está em conformidade com o regulamento (UE) 2016/425.
- A declaração de conformidade completa da UE pode ser consultada online em <https://docs.abus.com>
- Este capacete de segurança foi certificado pela Testhaus N.B. n.º 2754 Certificação ALIENOR, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, França.

Atenção: este capacete oferece a melhor proteção possível para a cabeça, mas não é indestrutível. Mesmo os capacetes testados de acordo com diretrivas e normas não garantem a indestrutibilidade e a exclusão de ferimentos.

Informações gerais

Este capacete está em conformidade com as normas EN 397+A1:2012 e EN 50365:2002. Este capacete industrial foi concebido para proteger a cabeça de influências mecânicas como, por ex., impactos e quedas ou oscilações de objetos, e foi desenvolvido e destina-se ao trabalho em ambientes industriais de acordo com a norma EN 397. Este capacete só está em conformidade com a norma EN 397 se a correia do queixo fixa for utilizada e fixada com o clipe da correia correta e claramente marcado para a norma relevante – o clipe da correia deve fechar completamente e de forma audível.

- EN 397: fivelas pretas/clipes de fixação (pré-montado aquando da entrega)
- EN 50365: Este capacete está em conformidade com a norma para capacetes eletricamente isolantes para trabalhos em instalações de baixa tensão. Este capacete eletricamente isolante não pode ser utilizado sozinho. É necessário utilizar outros equipamentos de proteção isolante em função dos riscos associados ao trabalho.

Atenção: Existe sempre um risco de estrangulamento quando se usa uma correia do queixo. Por conseguinte, é essencial garantir uma utilização/aplicação correta.

Além disso, o capacete satisfaz os seguintes requisitos opcionais da norma EN 397: Proteção contra impactos até -20 °C, resistência à deformação lateral. Antes de cada utilização, o utilizador tem a obrigação e a responsabilidade de verificar se o capacete está danificado. Cada utilizador é responsável pelas suas próprias ações, decisões e segurança e assume as consequências de não respeitar as instruções recomendadas pelo fabricante. Chama-se a atenção do utilizador para o perigo que pode surgir se os componentes originais do capacete forem modificados ou retirados contra as recomendações do fabricante. Este capacete foi concebido e fabricado para absorver a energia gerada por um impacto, destruindo ou danificando parcialmente o casco do capacete e os componentes interiores. Todos os capacetes devem ser imediatamente substituídos após um impacto grave, mesmo que os danos não sejam imediatamente visíveis. Este capacete só pode ser utilizado única e exclusivamente para a atividade de para a qual foi homologado (ver marcação). Se não compreender totalmente as instruções de utilização, não utilize este equipamento e não hesite em contactar o fabricante.

Ajuste

O pré-requisito para que o capacete desempenhe uma função de proteção ótima é que esteja corretamente ajustado e posicionado. Posicione o capacete de modo a que assente horizontalmente na cabeça e esteja bem ajustado à cabeça. Ajuste o capacete ao contorno individual da sua cabeça utilizando o botão rotativo de micro-ajuste.

Devem ser respeitadas os seguintes pontos: o capacete não deve ser usado demasiado baixo na testa, para não prejudicar a visão periférica, e não deve ser usado demasiado baixo no pescoço, para proteger a testa. (Figura 2). A posição de utilização pode ser ajustada de forma ótima ao respetivo formato da cabeça em vários passos, através dos componentes interiores nas zonas da testa e do pescoço, para obter um posicionamento perfeito. Os componentes interiores podem ser ajustados através de um sistema de clique (utilize a posição superior para contornos da cabeça mais pequenos, entre 53-58 cm, e a posição inferior para contornos da cabeça maiores, entre 58-63 cm) (Figura 3) e na zona do pescoço através de um botão rotativo e uma fita para o pescoço ajustável em altura (Figura 4).

Para verificar se o capacete está bem colocado, abane a cabeça com a correia do queixo aberta: o capacete não se deve mover para a frente, para trás ou para os lados. As correias/correia do queixo devem ser ajustadas quando usadas pela primeira vez, de modo a ficarem esticadas e confortáveis contra a cabeça, por baixo das orelhas, sem tocarem nem cobrirem as orelhas. Ajuste as correias cruzadas de modo a formarem um „V“ por baixo do lóbulo da orelha (Figura 2). Os distribuidores de correia confortáveis de ambos os lados com uma unidade de fixação ideal ajudam-no nessa tarefa. Certifique-se de que fecha a fivelha de queixo antes de começar a trabalhar. Ao ajustar a fivelha de queixo, certifique-se de que esta não se encontra ao nível do maxilar (Figura 2). Regule a tensão da correia: a correia não deve estar demasiado esticada nem demasiado frrouxa. Para verificar se as correias estão bem ajustadas, coloque o capacete e feche a fivelha. Abre a boca. Deve sentir a resistência da correia no seu pescoço. Em seguida, tente puxar o capacete pela frente ou por trás. Este não se deve mover quanto faz isso. Após o ajuste, as correias podem ser fixadas com o clipe da correia ou, se necessário, abertas apertando o clipe da correia. Certifique-se de que utiliza a correia do queixo (fivelha preta/clipes de fixação) de acordo com a norma EN 397 quando trabalha em ambientes industriais. (Figura 1).

Manutenção, limpeza e inspeção

O capacete deve ser verificado regularmente para detetar defeitos visíveis. O capacete tem de ser substituído em caso de impactos ou danos, porque o efeito de proteção pode ser gravemente afetado, mesmo sem sinais visíveis. Nunca modifique o capacete nem remova as peças originais, pois isso reduz o efeito protetor do capacete, incluindo a sua proteção de isolamento. Não pinte nem cole nada no capacete, porque os ingredientes nocivos podem reduzir a estabilidade e o efeito protetor. A exceção são os autocollantes refletores ou as etiquetas recomendadas pelo fabricante. Nunca modifique ou utilize incorretamente o capacete. O casco do capacete, o anel de cabeça e as almofadas interiores amovíveis podem ser limpos à mão com água morna, panos macios ou produtos de limpeza sem solventes. O mesmo se aplica à viseira e à proteção facial. Nunca utilize solventes, produtos contaminantes (álcool, etc.), outros produtos de limpeza, produtos químicos ou materiais abrasivos. Utilize apenas peças sobressalentes originais.

Transporte e armazenamento

Utilize a embalagem original para transportar o EPI. O capacete deve ser guardado num local seco, protegido da luz solar e à temperatura ambiente, num local bem ventilado. O capacete nunca deve ser exposto a temperaturas inferiores a -20 °C e superiores a 50 °C, sob pena de perder as suas propriedades protetoras. Não guarde atrás de janelas de vidro, por exemplo,

no automóvel (efeito de lupa), ou perto de fontes de aquecimento ou calor. Também pode ser utilizado um saco de proteção disponibilizado pelo fabricante.

Acessórios

Acessórios compatíveis: viseira de proteção dos olhos transparente ou escurecida ABUS (ASVK-01/EN 166 e ASVG-01/EN 172), proteção facial transparente ABUS (ASGK-01/EN 16321-1), proteção facial em malha metálica ABUS (ASGM-01/EN 16321-3), adaptadores de montagem da viseira/proteção facial e proteção da viseira Spector(-E) ABUS. Proteção auditiva da ABUS (ASGS-01/EN 352-3), almofadas de substituição, clipe para luzes ou correias do queixo especificadas para os capacetes Spector (-E) e Scator (-E). Proteção do pescoço ABUS, saco para capacete ABUS, porta-cartões de identificação ABUS. Consulte o seu revendedor ou fabricante para verificar se os acessórios indicados em cima estão disponíveis. Utilize apenas peças de fixação e acessórios da ABUS.

Vida útil

Este capacete tem uma vida útil limitada, independentemente dos requisitos opcionais, e deve ser substituído ao primeiro sinal de desgaste, impacto ou quando deixar de servir. Verifique regularmente se o seu capacete apresenta danos visíveis. Consoante a intensidade de utilização e as condições específicas de utilização, um capacete de segurança deve ser substituído 4 a 5 anos após a primeira utilização. Tendo em conta a inevitável fadiga do material, o capacete deve, no entanto, ser substituído, no máximo, 8 anos após a sua data de fabrico, mesmo que não apresente defeitos visíveis ou técnicos evidentes. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos diretos ou indiretos.

Informações adicionais

Para uma proteção adequada, este capacete deve caber ou ser ajustado ao tamanho da cabeça do utilizador. O capacete é concebido para absorver a energia de um golpe através da destruição parcial ou da danificação do casco e do arnês e, mesmo que esses danos não sejam imediatamente visíveis, qualquer capacete sujeito a um impacto grave deve ser substituído. Chama-se também a atenção dos utilizadores para o perigo de modificar ou remover qualquer componente original do capacete, para além do recomendado pelo fabricante do capacete. Os capacetes não devem ser adaptados para efeitos de instalação de componentes de qualquer forma não recomendada pelo fabricante do capacete. Não aplique tintas, solventes, adesivos ou etiquetas autocolantes, exceto aqueles que estejam em conformidade com as instruções do fabricante do capacete.

Dados técnicos

01/2024: Mês/ano de produção

ABUS: Fabricante

SPECTOR-E: Designação do tipo

AKS-01-E: Nome técnico

EN 397: Normas de ensaio

53-63 cm: Largura da cabeça

ABS: Material

-20 °C: Temperatura muito baixa

LD: Deformação lateral

CE: Marca CE

 Trabalhos em tensão de acordo com a EN 50365:2002 (quando este símbolo está marcado na etiqueta do capacete)

Classe 0: Trabalhos com tensão nominal até 1000 V ACX e 1500 V DC.

Brugsanvisning Spector-E

Tillykke! Du er nu ejer af en ABUS industriel sikkerhedshjelm i topkvalitet. Denne hjelm er produceret under strenge forhold og er certificeret i henhold til standarderne EN 397+A1:2012 og EN 50365:2002.

- Læs og følg disse sikkerhedsinstruktioner. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan føre til personskade og/eller beskadigelse af udstyret!
- Hold emballagematerialet væk fra børn: Fare for kvaærling!
- Denne hjelm er personligt beskyttelsesudstyr i kategori III og er blevet underkastet en CE-typeprøvning. Denne hjelm er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425.
- Den fulde EU-overensstemmelseserklæring kan findes online på <https://docs.abus.com>
- Denne sikkerhedshjelm er certificeret af Testhaus N.B. No. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, Frankrig.

OBS: Denne hjelm giver den bedst mulige beskyttelse af hovedet, men den er ikke uopslidelig. Selv hjelme, der er testet i henhold til retningslinjer og standarder, garanterer ikke uopslidelighed og udelukkelse af skader.

Generel information

Denne hjelm overholder standarderne EN 397+A1:2012 og EN 50365:2002. Denne industrihjelm er designet til at beskytte hovedet mod mekaniske påvirkninger, såsom slag og faldfende eller svingende genstande, og er udviklet og beregnet til arbejde i industrielle miljøer i overensstemmelse med EN 397. Denne hjelm overholder kun standarden EN 397, hvis den faste hagerem anvendes og fastgøres med den korrekte og tydeligt markerede stropklemme til den relevante standard – stropklemmen skal låse helt og hørbart.

- EN 397: sort spændefastgørelsesklemme (formonteret ved levering)

- EN 50365: Denne hjelm overholder også standarden for elektrisk isolerende hjelme til arbejde på lavspændingsinstallationer. Denne elektrisk isolerende hjelm kan ikke bruges alene. Det er nødvendigt at bruge andet isolerende beskyttelsesudstyr i henhold til de risici, der er forbundet med arbejdet.

OBS: Der er altid en risiko for at blive kvælt, når man bærer en hagerem. Det er derfor vigtigt at sikre korrekt brug/håndtering.

Derudover opfylder hjelmen følgende valgfrie krav i EN 397: Beskyttelse mod stød ned til -20°C, modstandsdygtighed over for lateral deformation. Før hver brug har brugerens pligt til og ansvar for at kontrollere, om der er skader på hjelmen. Hver bruger er ansvarlig for egne handlinger, beslutninger og sikkerhed og påtager sig konsekvenserne af at ignorere de instruktioner, der anbefales af producenten. Brugeren gøres opmærksom på den fare, der opstår, hvis originale dele af hjelmen ændres eller fjernes i strid med producentens anbefalinger. Denne hjelm er designet og fremstillet til at absorbere den energi, der genereres ved et sammenstød, ved delvist at ødelægge eller beskadige hjelmens skal og de indvendige dele. Alle hjelme skal udskiftes straks efter et hårdt slag, også selvom skaden ikke er umiddelbart synlig. Denne hjelm må ene og alene bruges til den aktivitet, den er godkendt til (se mærkning). Hvis du ikke forstår brugsanvisningen fuldt ud, må du ikke bruge dette udstyr og er velkommen til at kontakte producenten.

Justering

Forudsætningen for, at din hjelm kan yde optimal beskyttelse, er, at den passer og sidder korrekt. Placer hjelmen, så den sidder vandret på hovedet og slutter tæt til hovedet. Juster hjelmen til din individuelle hovedstørrelse ved hjælp af det mikrojusterbare hjul.

Følgende positioner skal overholdes: For ikke at forringe det perifere syn bør hjelmen ikke sidde for lavt på panden, og for at beskytte panden bør den ikke sidde for lavt i nakken. (Billede 2). Positionen kan justeres optimalt til den respektive hovedform i flere trin via de indvendige dele i pande- og nakkeområdet for at opnå perfekt positionering. De indvendige dele kan justeres ved hjælp af et kliksystem (Brug den øverste position til mindre hovedstørrelser fra 53-58 cm, og den nederste position til større hovedstørrelser fra 58-63 cm) (billede 3) og i nakkeområdet ved hjælp af et hjul og et højdejusterbartnakkebånd (billede 4).

Ryst hovedet med åben hagerem for at kontrollere, at hjelmen sidder ordentligt: Hjelmen må ikke bevæge sig fremad, bagud eller til siden. Stropperne/hageremmen skal justeres, når hjelmen bæres første gang, så de er stramme og behagelige mod hovedet under ørerne uden at røre ved eller dække ørerne. Juster de krydsede spænder, så stroppene danner et „Y“ under øreflippen (billede 2). De praktiske remfordelere på begge sider med optimal fastgørelseshjælp dig med at gøre dette. Sørg for at lukke hagespændet, før du begynder at arbejde. Når du justerer hagespændet, skal du sørg for, at det ikke er på niveau med underkaben (billede 2). Juster stroppens spændstighed: Stroppen må hverken være for stram eller for løs. For at kontrollere at stropperne sidder ordentligt, skal du tage hjelmen på og lukke spændet. Åbn munnen. Du skal kunne mærke modstanden fra stroppen på din hals. Prøv derefter at trække i hjelmen forfra eller bagfra. Den må ikke bevæge sig, når du gør det. Efter justering kan stroppene fastgøres med stroppeklemmen eller om nødvendigt åbnes ved at klemme på stroppeklemmen. Sørg for at bruge hageremmen (sort spændefastgørelsesclips) i henhold til EN 397, når du arbejder i industrielle miljøer. (Billede 1).

Vedligeholdelse, rengøring og inspektion

Hjelmen skal kontrolleres for synlige defekter med jævne mellemrum. Hjelmen skal udskiftes efter et slag eller en skade, fordi den beskyttende effekt kan være alvorligt forringet, selv uden synlige tegn. Du må aldrig ændre på hjelmen eller fjerne originale dele, da det reducerer hjelmens beskyttende effekt, herunder dens isoleringsbeskyttelse. Undlad at male eller klære noget på hjelmen, da skadelige ingredienser kan reducere stabiliteten og den beskyttende effekt. Undtagelsen er reflekterende klistermærker eller etiketter, der er anbefalet af producenten. Modificer eller misbrug aldrig hjelmen. Hjelmens skal, hovedringen og de udtagelige indvendige pudser kan rengøres i hånden med lunkent vand, bløde klude eller rengøringsmidler uden opløsningsmidler. Det gælder også for visirer og ansigtsskærmen. Brug aldrig opløsningsmidler, forurenende produkter (alkohol osv.), andre rengøringsmidler, kemikalier eller slibende materialer. Brug kun originale reservedele.

Transport og opbevaring

Brug den originale emballage til transport af personlige værnemidler. Hjelmen skal opbevares på et tørt sted uden sollys ved stuetemperatur i et godt ventileret rum. Hjelmen må aldrig udsættes for temperaturer under -20 °C og over 50 °C, da den ellers vil miste sine beskyttende egenskaber. Må ikke opbevares bag glasruder, f.eks. i en bil (forstørrelsesglas-effekt), eller i nærheden af varme eller varmekilder. Man kan også bruge en beskyttelsespose fra producenten.

Tilbehør

Kompatibelt tilbehør: ABUS øjnenbeskyttelsesvisir klart eller tonet (ASVK-01 / EN 166 og ASVG-01 / EN 172), ABUS ansigtsskærm klar (ASGK-01 / EN 16321-1), ABUS ansigtsskærm af metalnet (ASGM-01 / EN 16321-3), ABUS monteringsadaptere til visir/ansigtsskærm og visirbeskyttelse Spector (-E). ABUS høreværn (ASGS-01 / EN 352-3), ekstra puder, lampeklemmer eller hageremme specifiseret til hjelmen Spector (-E) og Scator (-E). ABUS nakkebeskyttelse, ABUS hjelmtaske, ABUS ID-kortholder. Spørg din forhandler eller producent, om ovenstående tilbehør er tilgængeligt. Brug kun påsætnings- og tilbehørsdeler fra ABUS.

Levetid

Denne hjelm har en begrænset levetid uanset kravene og bør udskiftes ved første tegn på slitage og slag, eller når den ikke længere passer. Kontroller din hjelm for synlige skader med jævn mellemrum. Afhængigt af graden af brug og de specifikke brugsbetegnelser skal en sikkerhedshjelm udskiftes 4-5 år efter første anvendelse. På grund af den uundgåelige materialetræthed skal hjelmen dog udskiftes senest 8 år efter produktionsdatoen, selv om den ikke har nogen tydelige synlige eller tekniske defekter. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader.

Yderligere information

For at opnå tilstrækkelig beskyttelse skal denne hjelm passe til eller justeres efter brugerens hovedstørrelse. Hjelmen er lavet til at absorberes energien fra et slag ved delvis ødelæggelse eller beskadigelse af skallen og remmene, og selv om en sådan skade måske ikke er umiddelbart synlig, bør enhver hjelm, der udsættes for et kraftigt slag, udskiftes. Brugernes opmærksomhed henledes også på faren ved at ændre eller fjerne nogle af hjelmens originale komponenter på anden måde end anbefalet af hjelmproducenten. Hjelme bør ikke tilpasses med henblik på montering af tilbehør på nogen måde, der ikke er anbefalet af hjelmproducenten. Påfør ikke maling, opløsningsmidler, klæbemidler eller selvklaebende etiketter, undtagen i overensstemmelse med instruktionerne fra hjelmproducenten.

Tekniske data

01/2024: Måned / år for produktion

ABUS: Producent

SPECTOR-E: Typebetegnelse

AKS-01-E: Teknisk navn

EN 397: Teststandarder

53-63 cm: Hovedbredde

ABS: Materiale

-20°: Meget lav temperatur

LD: Lateral deformation

CE: CE-mærke

Arbejde under spænding i overensstemmelse med EN 50365:2002
(når dette symbol er markeret på hjelmens etiket)

Klasse 0: fungerer med nominel spænding op til 1000 V ACX og 1500 V DC.

Instruktionsbok Spector-E

Grattis! Du är nu ägare till en ABUS industriell skyddshjälm av högsta kvalitet. Denna hjälm har tillverkats under strikta förhållanden och är certifierad enligt följande standarder: EN 397+A1:2012 och EN 50365:2002.

- Läs och följ dessa säkerhetsanvisningar. Om dessa anvisningar inte följs bli personskador och/eller skador på enheten!
- Förvara förpackningsmaterialet åtkomligt för barn: Risk för kvävning!
- Denna hjälm är personlig skyddsutrustning (PSU) i kategori III och har genomgått en CE-typkontroll. Denna hjälm uppfyller kraven enligt förordning (EU) 2016/425.
- Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns online på <https://docs.abus.com>
- Denna skyddshjälm har certifierats av Testhaus N.B. No. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanitai 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, Frankrike.

OBS: Denna hjälm ger bästa möjliga skydd för huvudet, men den är inte oförstörbar. Även hjälmar som testats enligt riktlinjer och standarder garanterar inte oförstörbarhet och uteslutande av skador.

Allmän information

Denna hjälm uppfyller kraven i standarderna EN 397+A1:2012 och EN 50365:2002. Denna industrihjälm är utformad för att skydda huvudet mot mekanisk påverkan, t.ex. stötar och fallande eller svängande föremål, och har utvecklats och är avsedd för arbete i industrimiljöer i enlighet med EN 397. Denna hjälm uppfyller endast kraven i EN 397 om det fasta hakbandet används och fästs med rätt och tydligt märkt hakbandsklämma för relevant standard – hakbandsklämman måste läsas helt och hörbart.

- EN 397: svart spänne/fästeklämma (förmonterad vid leverans)
- EN 50365: Denna hjälm uppfyller också standarden för elektriskt isolerande hjälmar för arbete på lågspänningstillverkning. Denna elektriskt isolerande hjälm kan inte användas ensam. Det är nödvändigt att använda en annan isolerande skyddsutrustning i enlighet med de risker som är förknippade med arbetet.

OBS: Det finns alltid en risk för stryrning när ett hakband används. Det är därför viktigt att säkerställa korrekt användning/applicering.

Dessutom uppfyller hjälmen följande valfria krav enligt EN 397: Skydd mot stötar ner till -20 °C, motståndskraft mot deformation i sidled. Användaren har skyldighet och ansvar att kontrollera om hjälmen är skadad före varje leverans. Varje användare är ansvarig för sina egna handlingar, beslut och säkerhet och bär konsekvenserna av att inte följa de instruktioner som rekommenderas av tillverkaren. Användaren uppmärksammas på den fara som uppstår om originaldelar i hjälmen modifieras eller tas bort mot tillverkarens rekommendation. Denna hjälm är konstruerad och tillverkad för att absorbera den energi som genereras vid en kollision genom att delvis förstöra eller skada hjälmens skal och invändiga beslag. Varje hjälm bör bytas ut omedelbart efter en kraftig kollision, även om skadan inte syns omedelbart. Denna hjälm får endast och uteslutande användas för den aktivitet som den är godkänd för (se märkning). Om du inte förstår bruksanvisningen till fullo ska du inte använda utrustningen och kontakta tillverkaren.

Inställning

Förutsättningen för att din hjälm ska ha en optimal skyddsfunktion är att den passar och är rätt placerad. Placera hjälmen så att den sitter vägrätt på huvudet och sluter tätt mot huvudet. Justera hjälmen till din individuella huvudstorlek med hjälp av det mikrojusterbara hjulet.

Följande positioner måste följas: Hjälmen bör inte sitta för lågt på pannan för att inte försämra det perifera seendet och den bör inte sitta för lågt ned på halsen för att skydda pannan. (Bild 2). Bärpositionen kan anpassas optimalt till respektive huvudform i flera steg via de invändiga beslagen i pannan och nacken för att uppnå perfekt placering. De invändiga beslagen kan justeras med hjälp av ett klicksystem (Använd den övre positionen för mindre huvudstorlekar mellan 53–58 cm och den nedre positionen för större huvudstorlekar mellan 58–63 cm) (bild 3) och i området kring nacken med hjälp av ett hjul och ett höjdjusterbart nackband (bild 4).

För att kontrollera att hjälmen sitter ordentligt på plats, skaka på huvudet med hakbandet öppet: hjälmen ska inte röra sig framåt, bakåt eller i sidled. Remmarna/hakbandet måste justeras när det används för första gången så att det sitter spänt och bekvämt mot huvudet under öronen utan att öronen vidrör eller täcks för. Justera de korsade spänningarna så att banden bildar ett "Y" under örsnibben (bild 2). De bekväma remfördelarna på båda sidorna med optimal fixeringsehet hjälper dig att göra detta. Se till att stänga hakspännet innan du börjar arbeta. När du justerar hakspännet ska du se till att det inte är i höjd med käckenet (bild 2). Justera bandets spänning: bandet får inte vara för hårt eller för löst. Kontrollera att remmarna sitter ordentligt genom att ta på dig hjälmen och stänga spännet. Öppna munnen. Du ska känna bandets motstånd mot nacken. Försök sedan att dra hjälmen framifrån eller bakifrån. Den får inte röra sig när du gör detta. Efter justeringen kan remmarna säkras med remklämman eller, vid behov, öppnas genom att klämma på remklämman. Se till att använder hakbandet (svart spänne/fästklämma) enligt EN 397 vid arbete i industrimiljöer. (Bild 1).

Underhåll, rengöring och besiktning

Med jämma mellanrum bör hjälmen kontrolleras med avseende på synliga defekter. Hjälmen måste bytas ut efter en stöt eller skada eftersom skyddseffekten kan vara kraftigt nedsatt även utan synliga tecken. Modifiera aldrig hjälmen eller ta bort originaldelar, eftersom detta minskar hjälmens skyddseffekt, inklusive dess isoleringsskydd. Måla eller klistra inte något på hjälmen, eftersom skadliga substanser kan minska stabiliteten och skyddseffekten. Undantaget är reflekterande klistermärken eller etiketter som rekommenderas av tillverkaren. Modifiera eller missbruка aldrig hjälmen. Hjälmskalet, huvudringen och de löstagbara innerkuddarna kan rengöras för hand med ljuvmet vatten, mjuka trasor eller lösningsmedelsfria rengöringsmedel. Detta gäller även visir och ansiktskydd. Använd aldrig lösningsmedel, förorenande produkter (alkohol osv.), andra rengöringsmedel, kemikalier eller slipande material. Använd endast originalreservdelar.

Transport och förvaring

Använd originalförpackningen vid transport av PSU. Hjälmen ska förvaras torrt, skyddad från solljus och i rumstemperatur i ett välväntilerat rum. Hjälmen får aldrig utsättas för temperaturer under -20 °C eller över 50 °C, annars förslorar den sina skyddande egenskaper. Förvara inte bakom glasrutor, t.ex. i en bil (förstoringsglaseffekt), eller i näheten av värme eller värmekällor. En skyddspåse som erbjuds av tillverkaren kan också användas.

Tillbehör

Kompatibla tillbehör: ABUS-ögonskyddsvisir klart eller tonat (ASVK-01/EN 166 och ASVG-01/EN 172), ABUS-ansiktsskydd klart (ASGK-01/EN 16321-1), ABUS-ansiktsskydd av metallnät (ASGM-01/EN 16321-3), ABUS-monteringsadaptrar för visir/ansiktskydd och visirskydd Spector(-E). ABUS-hörselskydd (ASGS-01 / EN 352-3), ersättningskuddar, lampklämmor eller hakband som specificeras för Spector (-E) och Scator (-E)-hjälmar. ABUS-nackskydd, ABUS-hjälvmäiska, ABUS ID-korthållare. Kontakta din återförsäljare eller tillverkare för att se om de tillbehör som anges ovan finns tillgängliga. Använd endast påbyggnads- och tillbehörsdelar från ABUS.

Livslängd

Denna hjälm har en begränsad livslängd, oavsett alternativa krav och ska bytas ut vid första tecken på slitage, stötar eller när den inte längre passar. Kontrollera hjälmen regelbundet med avseende på synliga skador. Beroende på graden av användning och de specifika användningsförhållanden måste en skyddshjälm bytas ut 4–5 år efter första gången den används. Med hänsyn till den oundvikliga materialutmattningen måste hjälmen dock bytas ut senast 8 år efter tillverkningsdatumet, även om den inte uppvisar några tydliga synliga eller tekniska defekter. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador.

Ytterligare information

För att ge ett fullgott skydd måste hjälmen passa eller justeras efter storleken på användarens huvud. Hjälmen är gjord för att absorbera energin från ett slag genom att delvis förstöra eller skada skalet och selen, och även om en sådan skada kanske inte syns på en gång bör en hjälm som utsätts för en kraftig stöt bytas ut. Användarna uppömärsammass också på faran med att modifiera eller ta bort någon av hjälmens originaldelar på annat sätt än vad som rekommenderas av hjälmens tillverkare. Hjälmar får inte anpassas för montering av tillbehör på något sätt som inte rekommenderas av hjälmtillverkaren. Applicera inte färg, lösningsmedel, lim eller självhäftande etiketter, förutom i enlighet med instruktioner från hjälmens tillverkare.

Tekniska data

01/2024:	Månad/produktionsår
ABUS:	Tillverkare
SPECTOR-E:	Typbeteckning
AKS-01-E:	Tekniskt namn
EN 397:	Teststandarder
53–63 cm:	Huvudets bredd
ABS:	Material
-20°:	Mycket låg temperatur
LD:	Lateral deformation
CE:	CE-märkning
	Live arbetar i enlighet med EN 50365:2002 (när denna symbol är markerad på hjälmens etikett)
Klass 0:	fungerar med nominell spänning upp till 1 000 V ACX och 1 500 V DC.

(NO) Bruksanvisning Spector-E

Gratulerer! Du er nå eier av en ABUS industriell sikkerhetshjelm av topp kvalitet. Denne hjelmen er produsert under strenge betingelser og er sertifisert i henhold til følgende standarder EN 397+A1:2012 og EN 50365:2002.

- Les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade og/eller skade på enheten!
- Hold emballasjematerialet borte fra barn: Kvelningsfare!
- Denne hjelmen er personlig verneutstyr (PPE) i kategori III og har gjennomgått en CE-typeprøving. Denne hjelmen er i samsvar med forordning (EU) 2016/425.
- Den fullstendige EU-samsvarserklæringen finner du på <https://docs.abus.com/>.
- Denne sikkerhetshjelmen er sertifisert av Testhaus N.B. No. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, Frankrike.

Vær oppmerksom på følgende: Denne hjelmen gir best mulig beskyttelse for hodet, men den er ikke ukunselig. Selv hjelmer som er testet i henhold til retningslinjer og standarder, garanterer ikke at de er ukunselige og ikke kan forårsake skader.

Generell informasjon

Denne hjelmen er i samsvar med standardene EN 397+A1:2012 og EN 50365:2002. Denne industrielle hjelmen er utviklet for å beskytte hodet mot mekaniske påvirkninger, som slag og fallende eller svingende gjenstander, og er utviklet og beregnet for arbeid i industrielle miljøer i samsvar med EN 397. Denne hjelmen er kun i samsvar med standarden EN 397 hvis den faste hakestrappen brukes og festes med riktig og tydelig merket stroppeklemme for den aktuelle standarden - stroppeklemmen må løses helt og hørbart.

- EN 397: svart spenne / festeklips (ferdig montert ved levering)
- EN 50365: Denne hjelmen oppfyller også standarden for elektrisk isolerende hjelmer for arbeid på lavspenningsinstallasjoner. Denne elektrisk isolerende hjelmen kan ikke brukes alene. Det er nødvendig å bruke annet isolerende verneutstyr i henhold til risikoen forbundet med arbeidet.

Merk følgende: Det er alltid en risiko for kvelning når du bruker hakestrappe. Det er derfor viktig å sikre korrekt bruk/påføring.

I tillegg oppfyller hjelmen følgende valgfrie krav i EN 397: Beskyttelse mot støt ned til -20 °C, motstand mot lateral deformasjon. Før hver bruk har brukeren plikt og ansvar for å kontrollere om hjelmen er skadet. Hver enkelt bruker er ansvarlig for sine egne handlinger, testninger og sikkerhet, og bærer selv konsekvensene av å ikke følge produsentens anvisninger. Brukeren gjøres oppmerksom på farene som oppstår hvis originale deler av hjelmen modifiseres eller fjernes i strid med produsentens anbefalinger. Denne hjelmen er konstruert og produsert for å absorbere energien som genereres ved et sammenstøt ved å delvis ødelegge eller skade hjelmskallet og hjelmens innvendige komponenter. Alle hjelmer bør skiftes ut umiddelbart etter et kraftig sammenstøt, selv om skaden ikke er umiddelbart synlig. Denne hjelmen må kun og utelukkende brukes til den aktiviteten den er godkjent for (se merking). Hvis du ikke forstår bruksanvisningen fullt ut, må du ikke bruke dette utstyret og gjerne kontakt produsenten.

Justering

Forutsætningen for at hjelmen skal fungere optimalt er at den passer og er riktig plassert. Plasser hjelmen slik at den sitter horisontalt på hodet og ligger tett intil hodet. Juster hjelmen til din individuelle hodestørrelse ved hjelp av mikro-justeringshjulet.

Følgende posisjoner må overholdes: Hjelmen skal ikke bæres for lavt på pannen for ikke å svekke det perifere synet, og den skal ikke bæres for lavt på nakken for å beskytte pannen. (Bilde 2). Bærestillingen kan justeres optimalt til den aktuelle hodatformen i flere trinn ved hjelp av innvendige komponenter i panne- og nakkeområdet for å oppnå perfekt posisjering. Innvendige komponenter kan justeres ved hjelp av et klikksystem (bruk den øvre posisjonen for mindre hodestørrelser fra 53-58 cm, og den nedre posisjonen for større hodestørrelser fra 58-63 cm) (bilde 3), og i nakkeområdet ved hjelp av et hjul og et høydejusterbartnakkebånd (bilde 4).

For å kontrollere at hjelmen sitter som den skal, rister du på hodet med hakeremmen åpen: hjelmen skal ikke bevege seg verken forover, bakover eller sidelengs. Stroppene/hakestrappe må justeres ved første gangs bruk slik at de er stramme og behagelige å ha på hodet under ørene uten å berøre eller dekke ørene. Juster krysspennene slik at stroppene danner en "Y" under øreflippet (bilde 2). De komfortable beltefordelerne må begge sider med optimal festeehett hjelper deg med å gjøre dette. Sørg for å lukke hakespennen før du begynner å arbeide. Når du justerer hakespennen, må du passe på at den ikke er på nivå med kjeverbeinet (bilde 2). Juster strammingen av stroppen: Stroppen må ikke være for stram eller for løs. For å kontrollere at stroppen sitter godt, tar du på deg hjelmen og lukker spennen. Åpne munnen. Du skal kjenne motstanden i stroppen mot nakken. Prøv deretter å trekke hjelmen forfra eller bakfra. Den må ikke bevege seg når du gjør dette. Etter justering kan stroppene festes med stroppeklemmen eller, om nødvendig, åpnes ved å klemme på stroppeklemmen. Sørg for å bruke hakestrappen (svart spenne/festeklips) i henhold til EN 397 ved arbeid i industrielle miljøer. (Bilde 1).

Vedlikehold, rengjøring og inspeksjon

Hjelmen bør kontrolleres for synlige defekter med jevne mellomrom. Hjelmen må skiftes ut etter støt eller skade, fordi beskyttelsesvirkningen kan være sterkt svekket selv uten synlige tegn. Du må aldri modifisere hjelmen eller fjerne originale deler, da dette vil redusere hjelmens beskyttende effekt, inkludert isolasjonsbeskyttelsen. Ikke mal eller klister noe på hjelmen, da dette kan skadelige ingredienser kan redusere stabiliteten og den beskyttende effekten. Unntaket er reflekslistremerker eller etiketter som er anbefalt av produsenten. Du må aldri endre eller misbruke hjelmen. Hjelmskallet, holderne og de avtakbare innerputene kan rengjøres for hånd med lunkent vann, myke kluter eller løsemiddelfrie rengjøringsmidler. Dette gjelder også visirer og ansiktsskjermen. Bruk aldri løsemidler, forurensende produkter (alkohol osv.), andre rengjøringsmidler, kjemikalier eller slipende materialer. Bruk kun originale reservedeler.

Transport og lagring

Bruk originalemballasjen til transport av personlig verneutstyr. Hjelmen skal oppbevares tørt, beskyttet mot sollys og i romtemperatur i et godt ventilert rom. Hjelmen må aldri utsettes for temperaturer under -20 °C og over 50 °C, ellers vil den miste sine beskyttende egenskaper. Ikke oppbevar den bak glassvinduer, f.eks. i en bil (forstørrelsesglasseffekt), eller i nærheten av varme- eller varmekilder. En beskyttelsespose som tilbys av produsenten, kan også brukes.

Tilbehør

Kompatibelt tilbehør: ABUS øyevernvisir klart eller farget (ASVK-01 / EN 166 og ASVG-01 / EN 172), ABUS ansiktsskjerm klar (ASGK-01 / EN 16321-1), ABUS ansiktsskjerm i metallnett (ASGM-01 / EN 16321-3), ABUS visir/ansiktssbeskyttelse med monteringsadaptere og visirbeskyttelse Spector(-E). ABUS hørselsvern (ASGS-01 / EN 352-3), erstatningsputer, lampeklips eller hakestrapper spesifisert for Specter (-E) og Scator (-E) hjelmer. ABUS nakkebeskyttelse, ABUS hjelmesvese, ABUS ID-kortholder. Ta kontakt med forhandleren eller produsenten for å finne ut om tilbehøret ovenfor er tilgjengelig. Bruk kun feste- og tilbehørsdeler fra ABUS.

Levetid

Denne hjelmen har begrenset levetid, uavhengig av valgfrie krav, og bør skiftes ut ved første tegn på slitasje, støt eller når den ikke lenger passer. Kontroller hjelmen for synlige skader med jevne mellomrom. Avhengig av bruksgrad og de spesifikke bruksbetingelsene må en sikkerhetshjelm skiftes ut 4-5 år etter første gangs bruk. På grunn av den uunngåelige materialeltrettheten må hjelmen imidlertid skiftes ut senest 8 år etter produksjonsdatoen, selv om den ikke har noen tydelige synlige eller tekniske feil. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader.

Ytterligere informasjon

Før å gi tilstrekkelig beskyttelse må hjelmen passe til eller justeres etter brukerens hodestørrelse. Hjelmen er laget for å absorbere energien fra et slag ved delvis ødeleggelse eller skade på skallet og seletøyet, og selv om en slik skade kanskje ikke er umiddelbart synlig, bør en hjelm som utsættes for et kraftig slag, skiftes ut. Vi gjør også brukerne oppmerksomme på farene ved å modifisere eller fjerne noen av hjelmens originale komponenter på en annen måte enn det som er anbefalt av hjelmprodusenten. Hjelmer skal ikke tilpasses for å montere festeanordninger på noen måte som ikke er anbefalt av hjelmprodusenten. Ikke påfør maling, løsemidler, lim eller selvklebende etiketter, unntatt i samsvar med instruksjonene fra hjelmprodusenten.

Tekniske data

01/2024: Måned / år for produksjon

ABUS: Produsent

SPECTOR-E: Typebetegnelse

AKS-01-E: Teknisk navn

EN 397: Teststandarder

53-63 cm: Hodebredder

ABS: Materiale

-20°: Svært lav temperatur

LD: Lateral deformasjon

CE: CE-merke

 Arbeid under spenning i samsvar med EN 50365:2002
(når dette symbolet er merket på hjelmetiketten)

Klasse 0: fungerer med nominell spenning opp til 1000 V ACX og 1500 V DC.

(F1) Käyttöopas, SpectoR-E

Onneksi olkoon! Omistat nyt ABUS-teollisuusturvakypärän. Tämä kypärä on valmistettu tiukkoken määräysten mukaan ja sertifioitu standardien EN 397+A1:2012 ja EN 50365:2002 mukaan.

- Lue nämä turvaohjeet ja noudata niitä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoihin ja/tai laitevaurioihin!
- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta: tukehtumisvaara!
- Tämä kypärä on kategorian III henkilönsuoja (PPE), ja sillä on suoritettu CE-typin tarkastus. Tämä kypärä vastaa sääöstää (EU) 2016/425.
- Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävässä osoitteessa <https://docs.abus.com>
- Tämän kypärän on sertifioinut Testhaus N.B. No. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, France.

Huomio: Tämä kypärä suojaa päättä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta se ei ole tuhoutumaton. Edes kypärät, jotka on testattu ohjeiden ja standardien mukaan, eivät ole tuhoutumattomia eivätkä voi pois sulkea onnettomuuksia.

Yleistietoja

Tämä kypärä vastaa EN 397+A1:2012 ja EN 50365:2002 -standardeja. Tämä teollisuuskypärä on suunniteltu suojaamaan päättä mekaanisilta vaikutuksilta, kuten putoamisen ja heiluvien esineiden aiheuttamilla iskuilla, ja se on kehitetty ja tarkoitettu käytettäväksi teollisuissa ympäristöissä standardin EN 397 mukaan. Tämä kypärä vastaa standardia EN 397 vain, jos käytetään kiinteää leukahihnaa, joka on kiinnitetty oikealla ja selkeästi merkityllä hihnaklipsillä olennaisen standardin mukaisesti – hihnaklipsin on lukittava täydellisesti ja kuuluvasti.

- EN 397: musta solki / kiinnitysklipsi (esiäisen nettu toimitushetkellä)
- EN 50365: Kypärä vastaa myös standardia koskien sähköeristettyjä kypäriä pienjänniteasennuksiissä. Sähköeristävä kypärä ei voida käyttää yksinään. On välttämättöntä käyttää muita eristäviä suojaruosteita töihin liittyvän riskiarvioinnin tulokseen mukaan.

Huomio: Käytettäessä leukahihnaa on aina olemassa kuristumisriski. Siksi on välttämättöntä varmistaa oikeanlainen käyttö.

Lisäksi kypärä vastaa seuraavia standardin EN 397 valinnaisia vaatimuksia: Ikkunsuojaus lämpötilaan -20 °C, ei muuta muotoaan sisvuunnissa. Käytäjällä on velvollisuus ennen kypärän käyttöä tarkastaa, onko siinä mitään vaurioita. Jokainen käyttäjä vastaa omista tekevissä, päättökissä ja turvallisuudestaan ja vastaa valmistajan suosittelen ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuvista seuraamuksista. Käytäjän huomio kiinnitetään vaaraan, joka syntyy kypärän alkuperäisiä komponentteja muutettessa tai poistettaessa valmistajan suositusten vastaisesti. Kypärä on suunniteltu ja valmistettu vastaanottamaan iskuista aiheutunut energia niin, että kypärän kuori ja sisäosat osittain tuhotuvat. Jos kypärän on kohdistunut voimakas isku, se on vahidettava välittömästi, vaikka vauriot eivät heti olisi nähtävissä. Tätä kypärää saa ainoastaan käyttää aktiiviteetihin, joihin se on hyväksyty (katso merkintä). Jos et täysin ole ymmärtänyt käyttöohjeita, älä käytä tästä tuotetta, vaan ota yhteyttä valmistaajaan.

Säätö

Edellytyks kypärän toimimiselle ja optimaaliselle pääni suojaamiselle on, että kypärä istuu hyvin ja on laitettu paikalleen oikein. Laita kypärä päähän niin, että se on vaakasuorassa ja istuu tiukasti pääni myötäiseksi. Säädä kypärä pääsi ympärysmitan mukaan mikrosäätöpyyrellä.

Seuraavat seikat on huomioitava: Kypärä ei saa olla liian alhaalla otsan kohdalta, jottei se estä näkyvyyttä, eikä liian alhaalla niskasta niin, ettei se suojaaa otsaa. (Kuva 2). Käyttöasento voidaan säätää pään muotoa optimaaliseksi vastaavaksi useissa vaiheissa sisäkiinnikkeiden avulla otssassa ja niskan alueella täydellisen istuvuuden löytymiseksi. Sisäkiinnikkeitä voidaan säätää napsautusjärjestelmällä (käytä yläasentoa pienille pään ympärysmitoille, 53–58 cm, ja ala-asentoa mittoille 58–63 cm) (kuva 3) ja sääädä niskan aluetta säättöpyörällä ja korkeussäädettävällä niskapannalla (kuva 4).

Varmistaaksesi, että kypärä istuu oikein, ravista päästäisi leukahihnan ollessa auki: kypärä ei saa liikua eteenpäin, taaksepäin eikä sivuttain. Hihnat/leukahihna on säädetettävä ennen ensimmäistä käyttökerhoa niin, ettei ne ovat tiukasti ja mukavasti päättä vasten korvin alapuolella koskettamatta tai peittämättä korvia. Säädä ristikäkiäisiä solkia niin, että hihnat muodostavat kirjaimen "Y" korvallehdet alapuolelle (kuva 2). Käytä, optimaalista kiinnityksen takaa hihnakajat molemmilla puolilla auttavat tassaa tehtävässä. Varmista, että olet sulkenut leukasoljen ennen töiden aloittamista. Varmista leukasolkeja säättääessäsi, ettei solki ole leukualalla (kuva 2). Säädä hihnat kireytyt: hihna ei saa olla liian kireällä eikä liian lösällä. Tarkastaaksesi, ovatko hihnat turvalliseti kiinni, laita kypärä päähsäsi ja sulje solki. Avaa suusi. Sinun pitäisi tuntea hihnavastus niskassasi. Yritä sen jälkeen vetää kypärää edestä tai takaa. Kypärä ei tämän toimenpiteen aikana saa liikkua. Säädön jälkeen hihnat voidaan varmistaa hihnaklipsillä tai tarvittaessa avata puristamalla hihnaklipsiä. Varmista, että käytät leukahihnaa (musta solki / kiinnitysklipsi) standardin EN 397 mukaan työkennelleessäsi ympäristöissä. (Kuva 1).

Huolto, puhdistus ja tarkastus

Kypärä on tarkastettava säännöllisesti näkyvien vikojen varalta. Kypärä on vahitetettava, jos siihen on kohdistunut isku tai se on vaurioitunut, koska suojaava efekti saattaa olla huomattavasti heikentyntä, vaikkei ulkoisia merkkejä eitä olisikaan. Älä koskaan tee muutoksia kypärään tai poista alkuperäisiä osia, koska tämä vähentää kypärän suojaavaa efektiä, mukaan lukien sen eristysvoimaisuus. Älä maalaa kypärää tai kiinnitä siihen mitään, koska haitalliset ainesosat saattavat vähentää suojausefektiin vakautta. Poikkeusena ovat valmistajan suosittelemat yleisheimijantarrat. Älä koskaan tee muutoksia kypärään tai käytä sitä väärin. Kypärän kuori, päärengas ja irrotettavat sisäpäähmusteet voidaan puhdistaaa halealleen vedellä, puhelimeilä liinoilla ja liuottimia sisältämättömillä puhdistusaineilla. Tämä koskee myös visirää ja kasvosuoja. Älä koskaan käytä liuottimia, kontaminointia tuoteteita (alkoholi jne.) tai muita puhdistusaineita, kemikaaleja tai hankkaavia materiaaleja. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Kuljetus ja varastointi

Käytä henkilösuojainten kuljettamiseen alkuperäistä pakkausta. Kypärä pitäisi varastoida kuivaan, suoralta auringonvalolta suojauttuun, huoneenlämpöiseen ja hyvin tuuletettuun paikkaan. Kypärää ei saa koskaan altistaa alle -20 °C:n ja yli 50 °C:n lämpötiloille; tällöin sen suojaavat ominaisuudet katoavat. Älä säili kypärää lasi-ikkuunoiden taakse, esim. autossa (suurennuslasefekti), äläkä lähelle lämmitys- tai lämmönlähteitä. Myös valmistajan tarjoama suojuuspussia voidaan käyttää.

Lisätarvikkeet

Yhteensopivat lisätarvikkeet: ABUS-silmäsuojavisiiri, Kirkas tai sävytetty (ASVK-01 / EN 166 ja ASVG-01 / EN T2), ABUS-kasvosuoja, Kirkas (ASGK-01 / EN 16321-1), ABUS-kasvosuoja metalliverkko (ASGM-01 / EN 16321-3), ABUS-visirinin-/kasvosuojan kiinnitysadapterit ja visirisuuoja Specter(-E). ABUS-kuulosuoja (ASGS-01 / EN 352-3), vahitopehmusteet, lamppuklipsit tai leukahihnat, jotka ovat määritetty Specter (-E) - ja Scator (-E) -kypärille. ABUS-niskasuuoja, ABUS-kypäräpussi, ABUS-henkilökorttipidike. Tarkasta jälleenmyyjältäsi tai valmistajalta, ovatko yllä luetteloidut lisätarvikkeet saatavissa. Käytä ainostaan ABUS-yhtiön kiinnitys- ja lisätarvikkeita.

Käyttööikä

Tämän kypärän käyttööikä on rajallinen, riippumatta valinnaisista vaatimuksista, ja se pitäisi vaihtaa uuteen heti, kun siinä näky merkkejä kulumisesta tai iskuista tai jos se ei enää istu kunnolla. Tarkasta kypärä säännöllisesti näkyvien vaurioiden varalta. Riippuen käyttöasteesta ja erikoiskäyttöolosuhteista turvakypärä pitäisi vaihtaa 4–5 vuoden jälkeen sen ensimmäisestä käyttökerrasta. Väistämättömästä materiaalin väsyminestä johtuen kypärä on kuitenkin vaihdettava viimeistään 8 vuoden kuluttua sen tuontopäivästä, vaikka siinä ei olisi näkyviä tai teknisiä vikoja. Valmistaja ei voida pitää vastuussa suorasta tai epäsuorasta vauriosta.

Lisätietoja

Asianmukaista suojaaa varten kypärän on sovitettava tai sitä on säädetettävä käyttäjän pään kokoon. Kypärä on valmistettu vastaanottamaan räjähdyksen aiheuttama energia niin, että sen kuori ja valjaat tuhoutuvat osittain, ja se pitäisi vaihtaa uuteen tällaisten iskujen jälkeen myös silloin, kun vaikutukset eivät ole selkeästi nähtävissä. Käyttäjän huomio kiinnitetään myös vaaraan, joka aiheutuu kypärän alkuperäisten komponenttien muuttamisesta tai poistamisesta tai muiden kuin valmistajan suosittelemien osien käytöstä. Kypärää ei saa muuttaa kiinnittämällä siihen lisäsösiä, joiden kiinnittämistä kypärän valmistaja ei ole suostellut. Älä altista kypärää maaleille, liuottimille tai liimalle, äläkä kiinnitä siihen tarrakinitteisiä merkkejä, ellei kypärän valmistaja ole näin ohjeistanut.

Tekniset tiedot

01/2024:	Tuotantokuukausi/-vuosi
ABUS:	Valmistaja
SPECTOR-E:	Typpinimitys
AKS-01-E:	Tekninen nimi
EN 397:	Testistandardit
53–63 cm:	Pään leveys
ABS:	Materiaali
-20°:	Erittäin alhainen lämpötila
LD:	Sivusuuntainen väyntyminen
CE:	CE-merkintä
	Jännitteitä sisältävä työt standardin EN 50365:2002 mukaan (kun tämä symboli on kypärän merkissä)
Luokka 0:	Työt, joissa nimellisjännitteitä enintään 1000 V ACX ja 1500 V DC.



Instrukcja obsługi Spector-E

Gratulacje! Od teraz jesteś właścicielem najwyższej jakości przemysłowego kasku bezpieczeństwa ABUS. Kask ten został wyprodukowany w rygorystycznych warunkach i jest certyfikowany zgodnie z następującymi normami EN 397+A1:2012 i EN 50365:2002.

- Zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i postępować zgodnie z nimi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i/lub uszkodzenia produktu!
- Materiał opakowania przechowywać z dala od dzieci: Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Ten kask to środek ochrony indywidualnej kategorii III, który został poddany badaniu typu CE. Ten kask jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425.
- Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na stronie <https://docs.abus.com>
- Ten kask ochronny posiada certyfikat Testhaus N.B. No. 2754, ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, Francja.

Uwaga: Ten kask zapewnia najlepszą możliwą ochronę głowy, ale nie jest niezniszczalny. Nawet kaski testowane zgodnie z wytycznymi i standardami nie gwarantują niezniszczalności i uniknięcia urazów.

Informacje ogólne

Ten kask spełnia wymagania norm EN 397+A1:2012 i EN 50365:2002. Ten kask przemysłowy został zaprojektowany w celu ochrony głowy przed czynnikami mechanicznymi, takimi jak uderzenia i spadające lub rozuśtarte przedmioty, został opracowany i jest przeznaczony do pracy w środowisku przemysłowym zgodnie z normą EN 397. Ten kask spełnia wymagania normy EN 397 tylko wtedy, gdy razem z nim jest używany stały pasek podbródkowy, a kask jest zamocowany za pomocą prawidłowego i wyraźnie oznaczonego zacisku paska dla odpowiedniej normy – zacisk paska musi się całkowicie zatrzasnąć ze stycznym kliknięciem.

- EN 397: czarna klamra / zacisk mocujący (fabrycznie wstępnie zmontowany)
- EN 50365: Kask spełnia również wymagania normy dotyczącej kasków elektroizolacyjnych do pracy przy instalacjach niskiego napięcia. Tego kasku elektroizolacyjnego nie można używać jako jedynek środka ochrony indywidualnej. Konieczne jest użycie innego izolacyjnego sprzętu ochronnego w zależności od ryzyka związanego z pracą.

Uwaga: Podczas noszenia paska podbródkowego zawsze istnieje ryzyko uduszenia. Dlatego ważne jest, aby zadbać o prawidłowe użycie / stosowanie.

Ponadto kask ten spełnia następujące opcjonalne wymagania normy EN 397: Zabezpieczenie przed uderzeniem do -20°C, odporność na odkształcenia boczne. Przed każdym użyciem użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy kask nie jest uszkodzony, i ponosi za to pełną odpowiedzialność. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za własne działania, decyzje i bezpieczeństwo oraz ponosi konsekwencje nieprzestrzegania instrukcji zalecanych przez producenta. Zwraca się uwagę użytkownika na niebezpieczeństwo wynikające z modyfikacji lub usunięcia oryginalnych elementów kasku wbrew zaleceniom producenta. Kask ten zaprojektowano i wyprodukowano w celu pochłaniania energii generowanej w chwili uderzenia poprzez częściowe zniszczenie lub uszkodzenie skorupy kasku i wyposażenia wewnętrznego. Po każdym mocnym uderzeniu kask należy niezwłocznie wymienić, nawet gdy uszkodzenie nie jest od razu widoczne. Tego kasku można używać tylko i wyłącznie do czynności, do których został dopuszczony (patrz oznaczenie). Jeśli instrukcja obsługi nie jest w pełni zrozumiała, nie należy korzystać z produktu i należy skontaktować się z producentem.

Regulacja

Warunkiem optymalnego działania kasku ochronnego jest jego dopasowanie i prawidłowe ułożenie. Założyć kask w taki sposób, aby leżał poziomo na głowie iściśle do niej przylegał. Dostosować kask do indywidualnego obwodu głowy za pomocą pokrętła z mikroregulacją.

Przestrzegać następujących zasad: Kasku nie nosić zbyt nisko na czole, aby nie ograniczać widzenia perfyeryjnego, i nie nosić go zbyt nisko na karku, aby chronić czolo. (zdjęcie 2). Pozycję noszenia można optymalnie dostosować do danego kształtu głowy w kilku etapach za pomocą wewnętrznych elementów mocujących w obszarze czola i karku, aby osiągnąć idealne ustawienie. Wypożyczenie wewnętrzne można regulować za pomocą systemu zatrzaśkowego (użyć górnej pozycji dla mniejszego obwodu głowy w zakresie 53–58 cm, a dolnej pozycji dla większego obwodu głowy w zakresie 58–63 cm) (zdjęcie 3) oraz w obszarze szyi za pomocą kółka i paska nakarcznego o regulowanej wysokości (zdjęcie 4).

Aby sprawdzić, czy kask leży prawidłowo, potrąsnąć głowę z otwartym paskiem podbródkowym: kask nie powinien się przesuwać do przodu, do tyłu ani na boki. Paski/pasek podbródkowy wyregułować przy pierwszym założeniu w taki sposób, aby były naprężone i wygodnie przylegały do głowy pod uszami, nie dotykając ani nie zakrywając uszu. Wyregułować skrzyżowane klamry w taki sposób, aby paski pod płatkiem ucha tworzyły litere „Y” (zdjęcie 2). Pomoga w tym wygodne rozdzielać pasków z optymalnym mocowaniem po obu stronach. Przed rozpoczęciem pracy zapiąć zapięcie pod podbródek. Podczas regulacji zapięcia pod podbródek upewnić się, że zapięcie to nie znajduje się na poziomie kości szczęki (zdjęcie 2). Wyregułować naprężenie paska: pasek nie może być zbyt cięsty ani zbyt luźny. Aby sprawdzić, czy paski są dobrze dopasowane, założyć kask i zapiąć zapięcie. Otworzyć usta. Powinieneć być wyczuwalny opór paska na karku. Następnie spróbować pociągnąć kask z przodu lub z tyłu. Podczas wykonywania tej czynności kask nie może się przesuwać. Po wyregułowaniu paski można zabezpieczyć za pomocą zacisku paska lub, w razie potrzeby, otworzyć, ścisnąć zacisk paska. Podczas pracy w środowisku przemysłowym używać paska podbródkowego (czarne zapięcie / zacisk mocujący) zgodnie z normą EN 397. (zdjęcie 1).

Konservacja, czyszczenie i kontrola

Regularnie sprawdzać kask pod kątem widocznych uszkodzeń. Po uderzeniu lub uszkodzeniu kask należy wymienić, ponieważ działanie ochronne może zostać poważnie ostabione nawet bez widocznych oznak. Nigdy nie modyfikować kasku ani nie usuwać oryginalnych części, w tym wkładów ochronnych, ponieważ zmniejsza to jego działanie ochronne. Nie malować ani nie przyklejać niczego do kasku, ponieważ szkodliwe składniki mogą zmniejszyć stabilność i efekt ochronny. Wyjątek stanowią naklejki odblaskowe lub etykiety zalecane przez producenta. Nigdy nie modyfikować kasku ani nie używać go w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Skorupę kasku, pierścień na głowę i wyjmowane wkładki wewnętrzne można czyszczyć ręcznie letnią wodą, miękkimi ścieżeczkami lub środkiem czyszczącym niezawierającym rozpuszczalników. Dotyczy to również daszku i osłony twarzy. Nigdy nie używać rozpuszczalników, produktów zanieczyszczających (alkoholu itp.), innych środków czyszczących, chemicznych ani materiałów ścieciennych. Stosować wyłącznie oryginalne części zamiennie.

Transport i przechowywanie

Do transportu ŚOI używać oryginalnego opakowania. Kask przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego, w temperaturze pokojowej, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nigdy nie wystawiać kasku na działanie temperatury poniżej -20°C i powyżej 50°C, w przeciwnym razie kask straci swoje właściwości ochronne. Nie przechowywać za szkłanymi szybami, np. samochodu (efekt szkła powiększającego) ani w pobliżu źródeł ogrzewania lub ciepła. Można również użyć torby ochronnej oferowanej przez producenta.

Akcesoria

Kompatybilne akcesoria: Daszek ochronny na oczy ABUS przezroczysty lub przyciemniany (ASVK-01 / EN 166 i ASVG-01 / EN 172), przybicia ABUS przezroczysta (ASGK-01 / EN 16321-1), osłona twarzy ABUS z metalowej siateczki (ASGM-01 / EN 16321-3), Adaptery montażowe daszka/przybicia ochronnej twarzy ABSU i daszka ochronnego Spector(-E). Ochronniki słuchu ABUS (ASGS-01 / EN 352-3), wymienne wkładki, zaczepy do latarki lub paski podbródkowe do kasków Spector (-E) i Scator (-E). Osłona nakarczna ABUS, torba na kask ABUS, uchwyt na kartę identyfikacyjną ABUS. Skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem, aby sprawdzić, czy są dostępne wymienione powyżej akcesoria. Używać wyłącznie osprzętu i akcesoriów firmy ABUS.

Okras użytkowania

Okras użytkowania tego kasku jest ograniczony, niezależnie od opcjonalnych wymagań, i wymaga wymiany przy pierwszych oznakach zużycia, uderzenia lub, gdy prześcieje pasować. Regularnie sprawdzać kask pod kątem widocznych uszkodzeń. W zależności od intensywności użytkowania i specyficznych warunków użytkowania, kask ochronny wymienić po 4–5 latach od pierwszego użycia. Ze względu na nieuniknione zmęcenie materiału kask należy jednak wymienić maksymalnie w ciągu 8 lat od daty produkcji, nawet jeśli nie nosi śladow wyraźnie widocznych uszkodzeń lub wad technicznych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie.

Dodatkowe informacje

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, kask ten należy dopasować do obwodu głowy użytkownika. Kask ma za zadanie pochłonąć energię uderzenia poprzez częściowe zniszczenie lub uszkodzenie skorupy i uprzęż, i nawet jeśli takie uszkodzenie może nie być łatwo widoczne, każdy kask poddany silnemu uderzeniu należy wymienić. Zwraca się również uwagę użytkowników na niebezpieczeństwo związane z modyfikowaniem lub usuwaniem wszelkich oryginalnych części kasku w sposób inny niż zalecaný przez producenta kasku. Kasków nie należy przystosowywać do montażu akcesoriów w sposób niezalecaný przez producenta kasku. Nie stosować farb, rozpuszczalników, klejów ani etykiet samoprzylepnych, chyba że nastąpi to zgodnie z instrukcjami producenta kasku.

Dane techniczne

01/2024: Miesiąc / rok produkcji

ABUS: Producent

SPECTOR-E: Oznaczenie typu

AKS-01-E: Nazwa techniczna

EN 397: Normy testowania

53–63 cm: Obwód głowy

ABS: Materiał

-20°: Bardzo niska temperatura

LD: Odkształcenie boczne

CE: Znak CE

Live działa zgodnie z normą EN 50365:2002 (gdy etykieta kasku jest oznaczona tym symbolem)

działa przy napięciu znamionowym do 1000 V ACX i 1500 V DC.

Class 0:

(CZ) Návod k použití přílby Spector-E

Gratuluje! Právě jste se stali majiteli špičkové průmyslové ochranné přílby ABUS. Tato přílba byla vyrobena za přísných podmínek a je certifikována podle následujících norem EN 397+A1:2012 a EN 50365:2002.

- Přečtěte si prosím tyto bezpečnostní pokyny a dodržujte je. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob a/nebo poškození zařízení!
- Udržujte obalový materiál mimo dosah dětí: Nebezpečí udusení!
- Tato přílba je osobním ochranným prostředkem (OOP) kategorie III a byla podrobena zkoušce typu CE. Tato přílba je v souladu s nařízením (EU) 2016/425.
- Úplné znění EU prohlášení o shodě naleznete na adrese <https://docs.abus.com/>.
- Tato bezpečnostní přílba byla certifikována společností Testhaus N. B. č. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, Francie.

Pozor: Tato přílba poskytuje nejlepší možnou ochranu hlavy, ale není nezničitelná. Ani přílby testované podle směrnic a norem nezaručují nezničitelnost a vyloučení zranění.

Obecné informace

Tato přílba splňuje normy EN 397+A1:2012 a EN 50365:2002. Tato průmyslová přílba je určena k ochraně hlavy před mechanickými tlaky, jako jsou nárazy a padající nebo houpající se předměty, a byla vyvinuta a určena pro práci v průmyslovém prostředí v souladu s normou EN 397. Tato přílba splňuje normu EN 397 pouze v případě, že je použit pevný podbradní pásek a je zajištěn správnou a zřetelně označenou sponou pro příslušnou normu – spona pásku musí zcela a slyšitelně zapadnout.

- EN 397: černá přezka / upevňovací spona (předmontovaná při dodání)
- EN 50365: Tato přílba rovněž splňuje normu pro elektroizolační přílby pro práci na zařízeních nízkého napětí. Tuto elektricky izolující přílbu nelze používat samostatně. Je nutné používat další izolující ochranné prostředky podle rizik spojených s prací.

Pozor: Při nošení podbradníku vždy hrozí riziko uškrcení. Je proto nezbytné zajistit správné použití/aplikaci.

Přílba navíc splňuje následující volitelné požadavky normy EN 397: Ochrana proti nárazům až do -20 °C, odolnost proti boční deformaci. Před každým použitím je uživatel povinen zkontrolovat, zda není přílba poškozena. Každý uživatel je odpovědný za své vlastní jednání, rozhodnutí a bezpečnost a nese důsledky nedodržení pokynů doporučených výrobcem. Uživatel je upozorněn na nebezpečí, které vzniká, pokud jsou původní součásti přílby upraveny nebo odstraněny v rozporu s doporučením výrobce. Tato přílba je navržena a vyrobena tak, aby absorbovala energii vzniklou při nárazu částečným zničením nebo poškozením skořepiny a vnitřního vybavení přílby. Každá přílba by měla být po silném nárazu okamžitě vyměněna, i když poškození není okamžitě patrné. Tato přílba smí být používána pouze a výhradně pro činnost, pro kterou je schválena (viz označení). Pokud návodu k použití plně nerozumíte, vybavení nepoužívejte a obrátte se na výrobce.

Nastavení

Předpokladem optimální ochranné funkce přílby je její správné usazení a nastavení. Přílbu umístěte tak, aby seděla na hlavě vodorovně a pohodlně příležitá k hlavě. Přílbu si můžete nastavit podle své individuální velikosti hlavy pomocí mikro-nastavovacího kolečka.

Je třeba dodržovat následující polohy: Přílba by se neměla nosit příliš nízko na čele, aby neomezovala periferní vidění, a neměla by se nosit posunutá příliš do týla, aby chránila čelo. (Obrázek 2). Polohu nošení lze v několika stupních optimálně přizpůsobit příslušnému tvaru

hlavy pomocí vnitřních nastavovacích prvků v oblasti čela a krku, aby bylo dosaženo dokonalé polohy. Vnitřní nastavovací prvky lze upravit pomocí systému click (horní polohu použijte pro menší velikost hlavy v rozmezí 53–58 cm a dolní polohu pro větší velikost hlavy v rozmezí 58–63 cm) (Obrázek 3) a v oblasti krku pomocí kolečka a výškově nastavitelného nákrčníku (Obrázek 4).

Chcete-li zkонтrolovat správné usazení přílby, zatřeste hlavou s otevřeným podbradním řemínkem: přílba by se neměla pohybovat dopředu, dozadu ani do stran. Při prvním nošení musí být řemínky/podbradník nastaveny tak, aby byly napnuté a pohodlně přiléhaly k hlavě pod usíma, aníž by se dotýkaly uši nebo je zakryvaly. Nastavte překřížené přezky tak, aby pásky tvořily pod ušním lalůčkem písmeno „Y“ (Obrázek 2). K tomu vám pomohou praktické rozdělovače popruhů na obou stranách s optimálním upevňovacím prvkem. Před zahájením práce nezapomeňte zavítat sponu pod bradou. Při nastavování spony na bradě dbejte na to, aby nebyla na úrovni cévní kosti (Obrázek 2). Upravte napnutí popruhu: popruh nesmí být příliš utažený ani příliš volný. Chcete-li zkонтrolovat, zda řemínky dobrě sedí, nasadte si přílbu a zapněte přezku. Otevřete ústa. Na krku byste měli cítit odpor řemínek. Pak zkuste přílbu táhnout dopředu nebo dozadu. Při tomto úkonu se nesmí hýbat. Po nastavení lze popruhy zajistit pomocí spony na popruhy nebo je v případě potřeby otevřít stlačením této spony. Při práci v průmyslovém prostředí nezapomeňte použít podbradní pásek (černá přezka / upevňovací spona) podle normy EN 397. (Obrázek 1).

Údržba, čištění a kontrola

Přílba by měla být pravidelně kontrolovaná, zda nemá viditelné závady. Po nárazu nebo poškození je nutné přílbu vyměnit, protože ochranný účinek může být vážně narušen i bez viditelných známek. Nikdy přílbu neupravujte a neodstraňujte z ní originální díly, protože se tím snižuje ochranný účinek přílby, včetně její izolační ochrany. Na přílbu nikým nenařítejte ani nelepte, protože škodlivé příslady by mohly snížit stabilitu a ochranný účinek. Výjimkou jsou reflexní pásky nebo štítky doporučené výrobcem. Nikdy přílbu neupravujte ani nepoužívejte nesprávně. Skořepinu přílby, hlavový kroužek a odnímatelné vnitřní polštářky lze čistit ručně vlažnou vodou, měkkými hadříky nebo čisticími prostředky bez rozpouštědel. To platí i pro hledí a obličejový štit. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, kontaminující prostředky (alkohol apod.), jiné čisticí prostředky, chemikálie nebo abrazivní materiály. Používejte pouze originální náhradní díly.

Přeprava a skladování

Pro přepravu OOP používejte originální obaly. Přílba by měla být skladována na suchém místě mimo dosah slunečního světla při pokojové teplotě v době větráné místnosti. Přílba nesmí být vystavena teplotám pod -20°C a nad 50°C , jinak ztrátí své ochranné vlastnosti. Neskladujte za skleněnými okny, např. automobilu (efekt zvětšovacího skla), ani v blízkosti topení nebo zdrojů tepla. Lze použít i ochranný sáček nabízený výrobcem.

Příslušenství

Kompatibilní příslušenství: Ochranné hledí ABUS čiré nebo tónované (ASVG-01 / EN 166 a ASVG-01 / EN 172), obličejový štit ABUS čirý (ASGK-01 / EN 16321-1), obličejový štit ABUS s kovovou sítkou (ASGM-01 / EN 16321-3), Montážní adaptéry pro ochranu hledí/obličejového štítku ABUS a ochrana hledí přílby Spector(-E). Ochrana sluchu ABUS (ASGS-01 / EN 352-3), náhradní chrániče, klipy na svítlinky nebo podbradní pásky určené pro přílby Spector (-E) a Scator (-E). Chránič krku ABUS, brašna na přílbu ABUS, držák na identifikační štítek ABUS. Zjistěte u svého prodejce nebo výrobce, zda je vyše uvedené příslušenství k dispozici. Používejte pouze přídavné díly a příslušenství od společnosti ABUS.

Životnost

Tato přílba má omezenou životnost bez ohledu na volitelné požadavky a měla by být vyměněna při prvních známkách opotřebení, nárazu nebo pokud již nesdílí. Pravidelně kontrolujte, zda není přílba viditelně poškozená. V závislosti na stupni používání a specifických podmínkách používání je třeba ochrannou přílbu vyměnit po 4–5 letech od prvního použití. Vzhledem k nevyhnutelné únavě materiálu však musí být přílba vyměněna nejdéle po 8 letech od data výroby, i když nevykazuje žádné zjevné viditelné nebo technické vady. Výrobce nenese odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody.

Další informace

Aby tato přílba zajistila dostatečnou ochranu, musí se přizpůsobit velikosti hlavy uživatele. Přílba je vyrobena tak, aby absorbovala energii nárazu částečným zničením nebo poškozením skořepiny a popruhů, a i když takové poškození nemusí být snadno patrné, měla by být každá přílba, která byla vystavena silnému nárazu, vyměněna. Uživatelé jsou rovněž upozorněni na nebezpečí úprav nebo demontáže jakýchkoli originálních součástí přílby, které nejsou doporučeny výrobcem přílby. Přílby by neměly být upravovány za účelem montáže přídavných zařízení způsobem, který není doporučen výrobcem přílby. Nepoužívejte barvy, rozpuštědla, lepidla ani samolepicí štítky, s výjimkou případů, kdy je to v souladu s pokyny výrobce přílby.

Technické data

01/2024:	Měsíc / rok výroby
ABUS:	Výrobce
SPECTOR-E:	Označení typu
AKS-01-E:	Technické jméno
CS 397:	Zkušební normy
53–63 cm:	Šířka hlavy
ABS:	Materiál
-20° :	Velmi nízká teplota
LD:	Boční deformace
CE:	Označení CE
	Práce pod napětím funguje v souladu s normou EN 50365:2002 (pokud je tento symbol vyznačen na štítku přílby)
Třída 0:	pracuje se jmenovitým napětím do 1000 V ACX a 1500 V DC.

Návod na použitie – Spector-E

Gratulujeme! Teraz ste majiteľom špičkovej priemyselnej ochranej prilby ABUS. Táto prilba bola vyrobená za prísnych podmienok a je certifikovaná podľa nasledujúcich norem EN 397+A1:2012 a EN 50365:2002.

- Prečítajte si a dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb a/alebo poškodeniu zariadenia!
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí: Hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Táto prilba predstavuje osobný ochranný prostriedok (OOP) kategórie III a bola podrobnená skúške typu CE. Táto prilba je v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425.
- Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na adrese <https://docs.abus.com>.
- Táto bezpečnostná prilba bola certifikovaná spoločnosťou Testhaus N.B. č. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, Francúzsko.

Pozor: Táto prilba poskytuje najlepšiu možnú ochranu hlavy, ale nie je nezničiteľná. Ani prilby testované podľa smerníc a norem nezarúčujú nezničiteľnosť a úplné vylúčenie zranení.

Všeobecné informácie

Táto prilba splňa požiadavky norem EN 397+A1:2012 a EN 50365:2002. Táto priemyselná prilba je určená na ochranu hlavy pred mechanickými vplyvmi, ako sú nárazy a padajúce alebo visiace predmety, a bola vyvinutá a určená na prácu v priemyselnom prostredí v súlade s normou EN 397. Táto prilba splňa požiadavky normy EN 397 len vtedy, ak sa používa pevný bradový popruh, ktorý je zaistený správnu a jasne označenou sponou popruhu pre príslušnú normu – spona popruhu musí úplne a zreteľne zacvaknúť.

– EN 397: čierna spona/upevňovacia spona (vopred namontovaná pri doručení)

– EN 50365: Táto prilba spĺňa aj požiadavky normy pre elektricky izolačné prilby na prácu na nízkonapäťových inštalačiach. Táto elektricky izolačná prilba sa nemôže používať samostatne. Je potrebné používať iné izolačné ochranné prostriedky v závislosti od rizík spojených s prácou.

Pozor: Pri nosení bradového popruhu vždy hrozí riziko uškrtenia. Je preto nevyhnutné zabezpečiť správne používanie/aplikáciu.

Okrem toho prilba spĺňa nasledujúce voliteľné požiadavky normy EN 397: Ochrana pred nárazmi do -20 °C, odolnosť voči bočnej deformácii. Pred každým použitím je používateľ povinný skontrolovať, či nie je prilba poškodená. Každý používateľ je zodpovedný za svoje vlastné konanie, rozhodnutia a bezpečnosť a znáša dosledky nedodržania pokynov odporúčaných výrobcom. Používateľ upozorzuje na nebezpečenstvo, ktoré vzniká, ak sa pôvodné súčasti prilby upravia alebo odstránia v rozpore s odporúčaním výrobcu. Táto prilba je navrhnutá a vyrobená tak, aby absorbovala energiu, ktorá vznikne pri náraze, a to častočným zničením alebo poškodením obalu prilby a vnútorného vybavenia. Každá prilba by sa mala po silnom náraze okamžite vymeniť, aj keď poškodenie nie je okamžite viditeľné. Táto prilba sa môže používať iba a výlučne na činnosť, na ktorú je schválená (pozri označenie). Ak úplne nerozuumiete národu na použitie, nepoužívajte toto zariadenie a obráťte sa na výrobcu.

Nastavenie

Predpokladom optimálnej ochranej funkcie prilby je jej správne nasadenie a umiestnenie. Prilbu umiestnite tak, aby spočívala na hlove vodorovne a tesne k nej priliehala. Pomocou nastavovacieho kolieska si prilbu prispôsobte podľa veľkosti hlavy.

Musia sa dodržiavať tieto polohy: Prilba by sa nemala nosiť príliš nízko na čele, aby nezhoršo-

vala periférne videnie, a nemala by sa nosiť príliš nízko na krku, aby chránila čelo. (Obrázok 2). Polohu pri nosení možno optimálne prispôsobiť príslušnému tvaru hlavy vo viacerých fázach pomocou vnútorného vybavenia v oblasti čela a krku, aby sa dosiahlo ideálne umiestnenie. Vnútorné vybavenie sa dá nastaviť pomocou zavádzacieho systému (hornú polohu použíte pre menšie rozmery hlavy od 53 do 58 cm a dolnú polohu pre väčšie rozmery hlavy od 58 do 63 cm) (obrázok 3) a v oblasti krku pomocou kolieska a výškovo nastaviteľného nákrčníka (obrázok 4).

Ak chcete skontrolovať, či prilba správne sedí, potraste hlavou s otvoreným bradovým popruhom: prilba by sa nemala pohybovať dopredu, dozadu ani nabok. Popruhy/bradový popruh musia byť pri prvom nasadení nastavené tak, aby boli napnuté a pohodlne spočívali na hlove pod usámi bez toho, aby sa dotýkali uší alebo ich zakrývali. Nastavte skrižené spony tak, aby popruhy tvorili písmeno „Y“ pod ušným laždičkom (obrázok 2). Pomôžu vám v tom praktické rozdeľovače pásov na oboch stranách s optimálnou upevňovacou jednotkou. Pred začiatím práce nezabudnite zapnúť sponu na brade. Prí nastavovaní spony na brade dajte na to, aby sa nenachádzala na úrovni čelustnej kosti (obrázok 2). Nastavte napnutie popruhu: popruh nesmie byť príliš napnutý ani príliš voľný. Ak chcete skontrolovať, či popruhy správne sedia, nasadte si prilbu a zapnite sponu. Otvorte ústa. Mali by ste cítiť odpor popruhu na krku. Potom skúste prilbu vytiahnuť spredu alebo zo zadu. Pri tomto úkone sa nesmie hýbať. Po nastavení možno popruhy zaistiť pomocou spony na popruhy alebo v prípade potreby otvoriť stlačením spony na popruhy. Pri práci v priemyselnom prostredí nezabudnite použiť bradový popruh (čierna spona/upevňovacia spona) podľa normy EN 397. (Obrázok 1).

Údržba, čistenie a kontrola

Prilba by sa mala v pravidelných intervaloch kontrolovať z hľadiska viditeľných chýb. Prilba sa musí po nárade alebo poškodení vymeniť, pretože ochranný účinok môže byť väčšie narušený aj bez viditeľných príznakov. Prilbu vždy neupravujte ani neodstraňujte pôvodné časti, pretože sa tým znižuje ochranný účinok prilby vrátane jej izolačnej ochrany. Na prilbu nič nenaťierajte ani nenalepujte, pretože škodlivé zložky by mohli znížiť stabilitu a ochranný účinok. Výnimkou sú reflexné pásky alebo štítky odporúčané výrobcom. Prilbu nikdy neupravujte ani nepoužívajte nesprávnym spôsobom. Obal prilby, hľavový krúžok a odnimatelné vnútorné vypchávky možno čistiť ručne vlažnou vodou, mäkkými handričkami alebo čistiacimi prostriedkami bez rozptúšadlia. Platí to aj pre priezor a tvárový štít. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, znečisťujúce produkty (alkohol a pod.), iné čistiacie prostriedky, chemikálie či abrazívne materiály. Používajte iba originálne náhradné diely.

Preprava a skladovanie

Na prepravu OOP použite pôvodný obal. Prilba by sa mala skladovať na suchom mieste mimo dosahu slnečného svetla pri izbovnej teplote v dobre vetranej miestnosti. Prilba nesmie byť vystavená teplotám nižším ako -20 °C a vyšším ako 50 °C, inak stratí svoje ochranné vlastnosti. Neskladujte za sklenenými oknami, napr. auta (efekt lupy), ani v blízkosti využívacích alebo tepelných zdrojov. Môžete použiť aj ochranné vrecko, ktoré ponúka výrobca.

Prišlušenstvo

Kompatibilné prišlušenstvo: Priezor na ochranu zraku ABUS, číry alebo zafarbený (ASVG-01/EN 166 a ASVG-01/EN 172), ochranný štít ABUS, číry (ASGK-01/EN 16321-1), ochranný štít ABUS s kovovou mriežkou (ASGM-01/EN 16321-3), montážne adaptérky na ochranu priezoru/tvárového štítu ABUS a ochrana priezoru Spector (-E). Ochrana sluchu ABUS (ASGS-01/EN 352-3), náhradné vypchávky, spony na lamy alebo bradové popruhy určené pre prilby Spector (-E) a Scator (-E). Ochrana krku ABUS, taška na prilbu ABUS, držiak na preukaz totožnosti ABUS. Informujte sa u svojho predajcu alebo výrobcu, či je uvedené prišlušenstvo k dispozícii. Používajte iba doplnky a prišlušenstvo od spoločnosti ABUS.

Životnosť

Táto prílba má obmedzenu životnosť bez ohľadu na voliteľné požiadavky a mala by sa vymeniť pri prvých známkach opotrebovania, po zásahu alebo keď už nesedí. V pravidelných intervaloch kontrolujte, či vaša prílba nie je viditeľne poškodená. V závislosti od miery používania a špecifických podmienok používania sa musí bezpečnostná prílba vymeniť po 4 – 5 rokoch od jej prvého použitia. Vzhľadom na nevyhnutnú únavu materiálu sa však prílba musí vymeniť najneskorš 8 rokov od dátumu výroby, aj keď nevykazuje žiadne viditeľné alebo technické chyby. Výrobca nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody.

Ďalšie informácie

Aby táto prílba poskytvala dostatočnú ochranu, musí sa prispôsobiť veľkosti hlavy používateľa. Prílba je vyrobená tak, aby poňitila energiu zásahu tak, že sa ľačoštie zničí alebo poškodí jej obal a popruhy, a hoci takéto poškodenie nemusí byť fahko viditeľné, každá prílba vystavená silnému nárazu by sa mala vymeniť. Používateľov upozorňujeme aj na nebezpečenstvo vyplývajúce z úpravy alebo odstránenia akékoľvek pôvodnej súčasti prílby v rozpore s odporúčaniami výrobcu prílby. Prílby sa by nemali upravovať na účely upevnenia príslušenstva žiadnym spôsobom, ktorý neodporúča výrobca prílby. Nepoužívajte farby, rozpuštadlá, lepidlá ani samolepiace štítky s výnimkou prípadov, ked je to v súlade s pokynmi výrobcu prílby.

Technické údaje

01/2024: Mesiac/rok výroby

ABUS: Výrobca

SPECTOR E: Typové označenie

AKS 01 E: Technický názov

ANSWER Technique 1

SK 597. Testovaci

53 – 63 cm: šírka hlavy

ABS: Material

-20°: Veldig nizka teplota

LD: Bočná deform

CE: Označenie CE

Práca pod napäťím funguje v súlade s normou
číslovanou ČSN EN 60065 (IEC 60065:2003)

(ak je tento symbol vyznačený na súťahu príby)



Tried

(HU) Spector-E használati útmutató

Gratulálunk! Ön mostantól egy kiváló minőségű ABUS ipari védősisak tulajdonosa. Ez a sisak szigorú feltételek betartásával készült, és az alábbi EN 397+A1:2012 és EN 50365:2002 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

- Kérjük, olvassa el és tartsa be ezeket a biztonsági utasításokat. Az utasítások be nem tartása személyi sérülésekhez és/vagy az eszköz károsodásához vezethet!
 - A csomagolónyagot tartsa távol a gyermekektől: Fulladásveszély!
 - Ez a sisak egy III. kategóriájú egységi védőeszköz, amely CE-típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a sisak megfelel az (EU) 2016/425 rendeletnek.
 - A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat online töltethető le: <https://docs.abus.com/>.
 - Ezt a védősisakot a Testhaus N.B. No. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, Franciaország tanúsította.

Figyelem: Ez a sisak a lehető legjobb védelmet nyújtja a fejnek, de nem elpusztíthatatlan. Még az irányelvök észrevételek szerint bevizsgált sisakok sem garantálják az elpusztíthatatlanságot és a sérülékek elkerülését.

Általános információk

Ez a sisák megfelel az EN 397+A1:2012 és az EN 50365:2002 szabványnak. Ezt az ipari sisákat úgy terveztük, hogy megvédi a fejet a mechanikai hatásoktól, például ütéseltől és lesőg vagy lengő társgyáktól, és az EN 397 szabvány szerinti ipari környezetben történő munkavégzésre fejlesztettük ki és terveztük. Ez a sisák csak akkor felel meg az EN 397 szabványnak, ha a rögzített állítsáját használják, és azt a kapcsoltódó szabványnak megfelelő és jól láthatón megjelölt színszínben rögzítik – a színszínnek teljesen és halhatón kell refesszelnie.

- EN 397: fekete csat / rögzítőkapocs (szállításkor előre összeszerelve)
 - EN 50365: Ez a sisak megfelel a kifeszültségű berendezések végzett munkákhoz használt, elektromosan szigetelő sisakokra vonatkozó szabványnak is. Ez az elektromosan szigetelő sisak önmagában nem használható. A munkával járó kockázatoknak megfelelően egyéb szigetelő védeőszükséget is használni kell.

Figyelem: Állszíj viselése esetén mindenkor fennáll a fulladás veszélye. Ezért kiemelkedően fontos, hogy helyesen használja/alkalmazza azt.

A sisak emellett megfelel az EN 397 szabvány alábbi opcionális követelményeinek is: Útés elleni védelem -20 °C-ig, ellenáll az oldalirányú alakváltozásnak. A felhasználó köteles minden használat előtt ellenőrizni, hogy a sisak nem sérült-e meg, ezért kizárolag ö felelős. minden felhasználó saját maga felelős a tettejéről, döntéseiért és biztonságáért, éső viseli a gyártó által ajánlott utasítások figyelmen kívül hagyásának következményeit. Felhívjuk a felhasználó figyelmét az abból eredő veszélyekre, ha a gyártó ajánlása ellenére módosítják vagy eltávolítják a sisak eredeti alkatrészét. Ezt a sisakot úgy tervezük és gyártottuk, hogy az ütközés során keletkező erőszaknak a sisakhéj és a belső elemek részleges megsemmisülésével vagy károsodásával nyelje el. Erős útés esetén a sisakot azonban ki kell cserélni, még akkor is, ha a sérülés nem nyilvánvaló. Ez a sisak csak és kizárolag arra a tevékenységre hasznátható, amelyről engedélyezett (ládá a jelölést). Ha nem érti teljesen a használati útmutatót, ne használja az eszközt, és forduljon a gyártóhoz.

Beállítás

Bemutatás
A sisak optimális védfunkciójának előfeltétele, hogy jól illeszkedjen és megfelelően legyen felhelyezve. A sisakot úgy vegye fel, hogy vízszintesen üljen a fején, és szorosan illeszkedjen a fejhez. A sisakot a mikrobeállító kerékkel állíthatja be saját fejméréthez.

Viseléskor a következőket kell figyelembe venni: A sisakot nem szabad túlságosan a homlokra húzni, hogy ne akadályozza a perifériás látást, de a tarkóra se húzza rá túlságosan, hogy védeje a homlokát. (2. kép). A viselési pozíció a homlok és a nyak területén található belső elemek segítségével, optimálisan, több fokozatban az adott fejformához állítható be a tökéletes elhelyezkedés érdekében. A belső elemek klikk rendszerrrel állíthatók be (a kisebb, 53 és 58 cm közötti fejméretekhez a felső pozíciót, a nagyobb, 58 és 63 cm közötti fejméretekhez az alsó pozíciót használja) (3. kép), a tarkóreszen pedig egy kerék és egy állítható nyakpánt segítségével (4. kép).

A sisak megfelelő illeszkedésének ellenőrzéséhez rázza meg a fejét nyitott állszíjjal: a sisak nem mozdulhat el a előre, se hátra, se oldalra. A pántokat/állszíjat az első viseléskor úgy kell beállítani, hogy szorosan és kényelmesen illeszkedjen a fejhez a fülek alatt, anélkül, hogy hozzáérne a fülekhez vagy eltakarña azokat. A kereszten álló csatot úgy állítsa be, hogy a pántok „V”-öt alkossanak a fülcimpá alatt (2. kép). Ebben a két oldalon elhelyezett, optimális rögzítőegységgel ellátott, kényelmes szíjelszöktők segítenek. A munka megkezdése előtt feltétlenül zárja az állcsatot. Az állcsat beállításakor ügyeljen arra, hogy az állkapocscsont alatt legyen (2. kép). Állitsa a szíj feszességét: A szíj nem lehet túl feszes vagy túl laza. A szíjak biztonságos illeszkedésének ellenőrzéséhez, vegye fel a sisakot, és zárja a csatot. Nyissa ki a száját. Ekkor éreznie kell a szíj ellenállását a nyakán. Ezután próbálja meg elhúzni a sisakot előre vagy hátra. A sisak nem mozdulhat el eközben. A beállítás után a szíjak a szíjszallal rögzíthetők, vagy szükség esetén a szíjcsat összenyomásával nyithatók. Ügyeljen arra, hogy az EN 397 szabvány szerinti állszíjat (fekete csat / rögzítőkapocs) használja, ha ipari környezetben dolgozik. (1. kép).

Karbantartás, tisztítás és ellenőrzés

A sisakot rendszeres időközönként ellenőrizni kell látható hibák szempontjából. A sisakot ütés vagy sérülés után ki kell cserélni, mert a védőhatás kívülről látható jelek nélküli is jelentős mértékben csökkenhet. Soha ne módosítsa a sisakot, és ne távolítsa el az eredeti alkatrészeket, mivel ez csökkenti a sisak védőhatását, beleértve annak szigetelésvédelmét is. Ne fessen vagy ragasszon semmit a sisakra, mert a káros összetevők csökkenthetik a stabilitást és a védőhatást. E szabály alól kivételesen kírjézzük a gyártó által ajánlott fényvisszaverő matricák és címék. Ne módosítsa a sisakot, és ne használja a rendeltetésétől eltérő módon. A sisak héja, a fejgyűrű és a levehető belső pánrakkal készül tisztításhatók langyos víz, puha kendő vagy oldószermentes tisztítószer segítségével. Ugyanez vonatkozik a napellenzőkre és az arcvédőre is. Soha ne használjon oldószeret, szennyező termékemet (alkohol stb.), egyéb tisztítószeret, vegyszereket vagy koptató hatású anyagokat. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Szállítás és tárolás

Az egyéni védőeszköz szállítására az eredeti csomagolást használja. A sisakot száraz, napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten, jól szellőző helyiségeben kell tárolni. A sisakot tilos -20 °C alatti és 50 °C feletti hőmérsékletnek kitenni, különben elveszíti védő tulajdonságait. Ne tárolja üvegablaknál, pl. autóban (nagyító hatás), illetve fűtés vagy hőforrások közelében. A tárolásra a gyártó által kínált védőtáská is használható.

Tartozékok

Kompatibilis tartozékok: ABUS szemvédő napellenző, víztiszta vagy színezett (ASVK-01 / EN 166 és ASVG-01 / EN 172), ABUS arcvédő, víztiszta (ASGK-01 / EN 16321-1), ABUS fémhálos arcvédő (ASGM-01 / EN 16321-3), ABUS napellenző/arcvédő szerelőadapterek és napellenzővédő Spector (-E), ABUS hallásvédő (ASGS-01 / EN 352-3), pótárnák, lámppaklipszek vagy állszíjak Spector (-E) és Scator (-E) sisakokhoz. ABUS tarkóvédő, ABUS sisaktáska, ABUS kártyatartó. Érdeklődjön a kereskedőnél vagy a gyártónál, hogy a fent felsorolt tartozékok elérhetők-e. Kizárolag az ABUS szerelékeit és tartozék alkatrészeket használja.

Élettartam

Ez a sisak korlátozott élettartamú, függetlenül az opcionális követelményektől, és kopás vagy ütés első jeleinél ki kell cserélni, vagy akkor, ha már nem illeszkedik. Rendszeres időközönként ellenőrizze a sisakját látható sérülések szempontjából. A védősisakot a használat mértékétől és mindenkor körményeitől függően az első használat után 4-5 évet ki kell cserélni. Az elkerülhetetlen anyagfáradás miatt azonban a gyártás dátumától számított legfeljebb 8 év elteltével ki kell cserélni a sisakot, még akkor is, ha nem látható rajta egyértelmű vagy műszaki hiba. A gyártó nem vállal felelősséget a közvetlen vagy követett károkért.

További információk

A megfelelő védelem érdekében a sisaknak illeszkednie kell a felhasználó fejméretéhez, vagy azt a felhasználó fejméretéhez kell igazítani. A sisakot úgy terveztük, hogy egy ütés energiáját a sisakhé és a pánt részleges megsemmisülése vagy sérülése révén nyelje el. Ha az ilyen károk nem is láthatók azonnal, minden sisakot ki kell cserélni, amelyet erős ütés ért. Felhívjuk a felhasználók figyelmét az abból eredő veszélyekre is, ha a gyártó ajánlásától eltérően módosítják vagy eltávolítják a sisak eredeti alkatrészeit. A sisakokat nem szabad a sisak gyártója által nem ajánlott módon átalakítani szerelékek felszerelése céljából. Ne vigyen fel festéket, oldószeret, ragasztókat vagy öntapadós címkéket, kivéve a sisak gyártójának utasításai szerint.

Műszaki adatok

01/2024:	Gyártás hónapja/éve
ABUS:	Gyártó
SPECTOR-E:	Típusmegjelölés
AKS-01-E:	Műszaki név
EN 397:	Vizsgálati szabványok
53–63 cm:	Fejkörnyét
ABS:	Anyag
-20°:	Nagyon alacsony hőmérséklet
LD:	Oldalirányú alakváltozás
CE:	CE-jelölés
	Feszültség alatt végzett munkák az EN 50365:2002 szerint (ha ez a szimbólum látható a sisak címéjén)
0. osztály:	1000 V ACX és 1500 V DC névleges feszültségig használható.

Manual de instrucțiuni Spector-E

Felicitări! Sunteți acum proprietarul unei căști de protecție industrială ABUS de calitate superioară. Această cască a fost produsă în condiții stricte și este certificată în conformitate cu următoarele standarde EN 397+A1:2012 și EN 50365:2002.

- Vă rugăm să citiți și să respectați aceste instrucțiuni de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la rănirea persoanelor și/sau la deteriorarea dispozitivului!
- Păstrați materialul de ambalare departe de copii: Pericol de sufocare!
- Această cască este un echipament de protecție personală (PPE) de categoria III și a fost supusă unei examinări de tip CE. Această cască este conformă cu Regulamentul (UE) 2016/425.
- Declarația de conformitate UE completă poate fi găsită online <https://docs.abus.com/>.
- Această cască de protecție a fost certificată de Testhaus N.B. nr. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, Franța.

Atenție: Această cască oferă cea mai bună protecție posibilă pentru cap, dar nu este indestructibilă. Chiar și căștile de protecție testate în conformitate cu orientările și standardele nu garantează indestructibilitatea și excluderea rănilor.

Informații generale

Această cască este conformă cu standardele EN 397+A1:2012 și EN 50365:2002. Această cască industrială este concepută pentru a proteja capul de influențele mecanice, cum ar fi impacările și obiectele care cad sau se balanseză, și a fost dezvoltată și este destinația muncii în medii industriale în conformitate cu EN 397. Această cască este conformă cu standardul EN 397 numai dacă se utilizează cureaua fixă pentru bărbie și este fixată cu clema corectă și clar marcată pentru standardul relevant - clema trebuie să se închidă complet și în mod audibil.

- RO 397: cataramă neagră / cleamă de fixare (preasamblată la livrare)
- EN 50365: Această cască respectă, de asemenea, standardul privind căștile izolatoare de electricitate pentru lucrul la instalații de joasă tensiune. Această cască izolatoare electrică nu poate fi utilizată singură. Este necesar să se utilizeze alte echipamente de protecție izolatoare, în funcție de riscurile asociate activității.

Atenție: Întotdeauna există riscul de strangulare atunci când se poartă o curea de bărbie. Prin urmare, este esențial să se asigure utilizarea/aplicarea corectă.

În plus, casca îndeplinește următoarele cerințe opționale din EN 397: Protecție la impacturi până la -20 °C, rezistență la deformări laterale. Înainte de fiecare utilizare, utilizatorul are obligația și responsabilitatea de a verifica dacă casca este deteriorată. Fiecare utilizator este responsabil pentru propriile acțiuni, decizii și siguranță și își asumă consecințele nerespectării instrucțiunilor recomandate de producător. Se atrage atenția utilizatorului asupra pericolului care apare dacă componentele originale ale căștii sunt modificate sau îndepărătate împotriva recomandărilor producătorului. Această cască este proiectată și fabricată pentru a absorbi energia generată de un impact prin distrugerea sau deteriorarea parțială a cochiliei căștii și a accesoriilor interioare. Fiecare cască trebuie înlocuită imediat după un impact grav, chiar dacă daunele nu sunt vizibile imediat. Această cască poate fi folosită numai și numai pentru activitatea pentru care este omologată (a se vedea marcajul). Da nu înțelegeți pe deplin instrucțiunile de utilizare, nu utilizați acest echipament și nu ezitați să contactați producătorul.

Reglare

Condiția prealabilă astfel încât casca dumneavoastră să îndeplinească o funcție de protecție

optimă este ca aceasta să se potrivească și să fie poziționată corect. Poziționați casca astfel încât să se așeze orizontal pe cap și să se potrivească perfect pe cap. Reglați casca la dimensiunea individuală a capului dumneavoastră cu ajutorul roții micro-reglabilă.

Trebuie respectate următoarele poziții: Casca nu trebuie purtată prea jos pe frunte, pentru a nu afecta vederea periferică, și nici prea jos pe gât pentru a proteja fruntea. (Imaginea 2). Poziția de purtare poate fi ajustată în mod optim la forma respectivă a capului în mai multe etape, prin intermediul accesoriilor interioare din zona frunții și a gâtelui, pentru a obține o poziționare perfectă. Accesorile interioare pot fi reglate cu ajutorul unui sistem de clic (Folosiți poziția superioară pentru capetele de dimensiuni mai mici, cuprinse între 53-58 cm, și poziția inferioară pentru capetele de dimensiuni mai mari, cuprinse între 58-63 cm) (Imaginea 3) și în zona gâtelui cu ajutorul unei roți și a unei benzi de gât reglabilă pe înălțime (Imaginea 4).

Pentru a verifica dacă casca este așezată corect, scuturați-vă capul cu cureaua de la bărbie deschisă: casca nu trebuie să se miște înainte, înapoi sau în lateral. Curele/cureleșule pentru bărbie trebuie reglate atunci când sunt purtate pentru prima dată, astfel încât să fie tensionate și să fie confortabile pe cap, sub urechi, fără să atingă sau să acopere urechile. Reglați cataramele încrucișate astfel încât curelele să formeze un "Y" sub lobul urechii (Imaginea 2). Distribuitorii de curea convenabili pe ambele părți, cu unitate de fixare optimă, vă ajută să faceți acest lucru. Asigurați-vă că închideți catarama de la bărbie înainte de a începe lucrul. Atunci când reglați catarama bărbiei, asigurați-vă că aceasta nu se află la nivelul maxilarului (Imaginea 2). Reglați tensiunea curelei: cureaua nu trebuie să fie nici prea strânsă, nici prea moale. Pentru a verifica dacă chingile se potrivesc bine, puneti casca și închideți catarama. Deschideți gura. Ar trebui să simțiți rezistența curelei pe gât. Apoi încercați să trageți casca din față sau din spate. Acesta nu trebuie să se miște atunci când faceți acest lucru. După reglare, curelele pot fi fixate cu ajutorul clemei de curea sau, dacă este necesar, pot fi deschise prin strângerea clemei de curea. Asigurați-vă că folosiți cureaua pentru bărbie (cataramă neagră / cleamă de fixare) în conformitate cu EN 397 atunci când lucreți în medii industriale. (Imaginea 1).

Întreținere, curățare și inspecție

Casca de protecție trebuie verificată la intervale regulate pentru a detecta defectele vizibile. Casca trebuie înlocuită după impact sau deteriorare, deoarece efectul de protecție poate fi grav afectat chiar și fără semne vizibile. Nu modificați niciodată casca și nu scoateți niciodată piesele originale, deoarece astfel se reduce efectul de protecție al căștii, inclusiv protecția izolatoare. Nu vopsiți și nu lipiți nimic pe casca, deoarece ingredientele dăunătoare ar putea reduce stabilitatea și efectul de protecție. Excepție fac autocantolele reflectorizante sau etichetele recomandate de producător. Nu modificați niciodată casca și nu o utilizați în mod necorespunzător. Coiful căștii, inelul pentru cap și plăcuțele interioare detasabile pot fi curățate manual cu apă călduță, cu cărpe moi sau cu detergenți fără solventi. Acest lucru este valabil și pentru vîziera și protecția feței. Nu utilizați niciodată solventi, produse contaminante (alcool etc.), alți agenți de curățare, substanțe chimice sau materiale abrazive. Utilizați numai piese de schimb originale.

Transport și depozitare

Vă rugăm să folosiți ambalajul original pentru transportul EIP. Casca trebuie depozitată într-un loc uscat, ferit de lumina soarelui, la temperatură camerei, într-o încăpere bine ventilată. Casca nu trebuie expusă niciodată la temperaturi mai mici de -20 °C și mai mari de 50 °C, altfel își va pierde proprietățile de protecție. Nu depozitați în spatele geamurilor de sticlă, de exemplu, în mașină (efect de lupă), sau în apropierea surselor de încălzire sau de căldură. De asemenea, se poate folosi o geantă de protecție oferită de producător.

Accesorii

Accesorii compatibile: Vizieră de protecție a ochilor ABUS transparentă sau colorată (ASVK-01 / EN 166 și ASVG-01 / EN 172), ecran facial ABUS transparent (ASGK-01 / EN 16321-1), ecran facial ABUS cu plasă metalică (ASGM-01 / EN 16321-3). Adăptoare de montare pentru protecția vizierelor/protecția feței ABUS și protecția vizierelor Spector(-E). Protecție auditivă ABUS (ASGS-01 / EN 352-3), plăcuțe de înlocuire, cleme pentru lămpi sau curele de bărbi specificate pentru căștile Spector (-E) și Scator (-E). Protecție pentru gât ABUS, geantă pentru casă ABUS, suport pentru carte de identitate ABUS. Verificați la dealerul sau producătorul dumneavoastră dacă sunt disponibile accesoriile enumerate mai sus. Utilizați numai piese de fixare și accesoriu de la ABUS.

Durată de viață

Această casă are o durată de viață limitată, indiferent de cerințele optionale, și trebuie înlocuită la primul semn de uzură, la primul impact sau atunci când nu se mai potrivește. Verificați la intervale regulate casă de protecție pentru a vedea dacă prezintă deteriorări vizibile. În funcție de gradul de utilizare și de condițiile specifice de utilizare, o casă de protecție trebuie înlocuită după 4-5 ani de la prima utilizare. Având în vedere oboseala inevitabilă a materialelor, casă trebuie totuși înlocuită la cel mult 8 ani de la data fabricației, chiar dacă nu prezintă defecțiuni vizibile sau tehnice evidente. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daune directe sau indirecte.

Informații suplimentare

Pentru o protecție adecvată, această casă trebuie să se potrivească sau să fie ajustată la dimensiunea capului utilizatorului. Casca este făcută să absorba energia unei lovitură prin distrugerea parțială sau deteriorarea cojiliei și a hamului și, chiar dacă astfel de deteriorări nu sunt vizibile, orice casă supusă unui impact puternic trebuie înlocuită. De asemenea, se atrage atenția utilizatorilor asupra pericolului de a modifica sau de a îndepărta oricare dintre părțile componente originale ale căștii, atât decât conform recomandărilor producătorului căștii. Căștile de protecție nu trebuie adaptate în scopul montării de accesoriu în niciun mod nerecomandat de producătorul căștii. Nu aplicați vopsea, solventi, adezivi sau etichete autoadezive, decât în conformitate cu instrucțiunile producătorului căștii.

Date tehnice

01/2024: Luna / anul de producție

ABUS: Producător

SPECTOR-E: Denumire de tip

AKS-01-E: Denumire tehnică

RO 397: Standarde de testare

53-63 cm: Lățimea capului

ABS: Material

-20°: Temperatură foarte scăzută

LD: Deformare laterală

CE: Marca CE

Live funcționează în conformitate cu EN 50365:2002 (atunci când acest simbol este marcat pe eticheta căștii)

Clasa 0:

funcționează cu o tensiune nominală de până la 1000 V ACX și 1500 V DC.

Spector-E instrucțiuj vadovas

Sveikinimai! Nuo šiol esate aukščiausios „ABUS“ pramoninės saugos šalmo savininku. Šis šalmas buvo pagamintas vadovaujantis griežtomis sulygomis ir yra sertifikuotas pagal šiuos standartus EN 397+A1:2012 ir EN 50365:2002.

- Perskaitykite ir vadovaukitės šiomis saugos instrukcijomis. Nesilaikant šių nurodymų gali būti sužaloti žmonės ir (arba) priemonė sugadinta!
- Pakuočių medžiagias laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje: Užduosimo pavojus!
- Šis šalmas yra III kategorijos asmeninė apsaugos priemonė (AAP), todėl jis buvo išbandytas pagal CE tipo reikalavimus. Šis šalmas atitinka (ES) 2016/425 reglamentą.
- Visą ES atitinkies deklaraciją galite atsiisiųsti nuorodoje <https://docs.abus.com/>.
- Šis saugos šalmas buvo sertifikuotas „Testhaus N.B.“ Nr. 2754 ALIENOR Certification, ZA du Sanital 21, Rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, Prancūzija.

Dėmesio! Šis šalmas užtikrina geriausią įmanomą galvos apsaugą, tačiau jis néra nesunaikinamas. Net ir pagal pateiktas rekomendacijas ir standartus išbandyti šalmai užtikrina nesunaikinamumo ir traumų išvengimo.

Bendroji informacija

Šis šalmas atitinka EN 397+A1:2012 ir EN 50365:2002 standartus. Šis pramoninis šalmas skirtas apsaugoti galvą nuo mechaninių poveikio, pvz., smūgių, krentančių ar svyrusojančių objektyų, jis suprojektuotas ir skirtas darbu pramoninėje aplinkoje pagal standartą EN 397. Šis šalmas atitinka EN 397 standartą tik jei kartu naudojamas fiksuaras smakro dirželis ir jei šalmas pritvirtintas tinkamu ir aiškiu pažymetu atitinkamo standarto dirželio spaustuku - dirželio spaustukas turi užsifiksuoti spragtelėdamas ir iki galio.

- EN 397: juoda sagitis / tvirtinimo spaustukas (iš anksto sumontuota, jei pristatomas)
- EN 50365: Šis šalmas taip pat atitinka elektrą izoliuojančių šalmų, skirtų darbu su žemos įtampos įrenginiams, standartą. Šis elektros izoliuojantys šalmas negali būti naudojamas tik kaip vienintelė priemonė. Atnišvelgiant į jų darbu susijusią riziką, būtina naudoti ir kitas izoliacines apsaugos priemones.

Dėmesio! Dėvint apsauginį dirželį visada kyla pavojuj užspringti. Dėl to labai svarbu užtikrinti teisingą naudojimą ir (arba) taikymą.

Taip pat šalmas atitinka tolesnius pasirinktinus EN 397 standarto reikalavimus: Apsaugą nuo smūgių iki -20 °C, atsparumą šoniniam deformavimuisi. Kas kartą prieš naudojant šalmą naudotojas privalo ir yra atsakingas už šalmo būklės patikrą. Visi naudotojai yra atsakingi už savo veiksmus, sprendimus saugumą bei prisimā pasekmes, susijusias su gamintojo rekomenduojamų instrukcijų nesilaikymu. Naudotojas yra informuojamas apie pavojų, kuri yra tuo atveju, kai originalios šalmo sudedamosios dalys yra keičiamos arba pašalinamos nesilaikant gamintojo rekomendacijų. Šis šalmas suprojektuotas ir pagamintas taip, kad sugerti smūgio sukeliama energiją, iš dalies suardydamas arba pažeidamas šalmo karkasą ir vaidus įrangą. Kiekvieną šalmą po stiprus smūgių būtina nedelsiant pakeisti nauju, net jei pažeidimai iš karto ir nepastebimi. Šis šalmas gali būti naudojamas išskirtinai tik veiklai, kuriais naudoti yra patvirtintas (žr. ženklinimą). Jei ne iki galio suprantate visas naudojimo instrukcijas, nenaudokite šios priemonės ir nedvejodami kreipkitės į gamintoją.

Reguliuojamas

Kad jūsų šalmas atitiktu optimalią apsaugos funkciją, jis turi tinkamai priglusti ir jį būtina tinkamai užsidėti. Užsidėkite šalmą taip, kad jis būtų horizontaliai ant galvos ir gerai prie jos priglustų. Naudodami mikroreguliuojamą ratuką suregliliuokite šalmą pagal individualų



galvos dydžių.

Būtina laikytis šių nuostatų: Šalmas neturėtų būti nešiojamas per žemai pakibęs ant kaktos, kad netrukdytų matyti į šonus ir neturėtų būti nešiojamas per žemai pakibęs ant kaklo, kad apsaugotų kaktą. (2 paveikslėlis). Dėvėjimo padėty galima optimalliai pritaikyti prie atitinkamų galvos formos keliais etapais, naudojant vidines detales kaktos ir kaklo srityse, kad būtų pasiekti tinkama padėtis. Vidaus įrangą galima reguliuoti spustelėjimo sistema (viršutinę padėtį naudokite mažesniems 53-58 cm, o apatinę - didesniems 58-63 cm galvos dydžiams) (3 paveikslėlis) o kaklo srityje - ratukui ir reguliuojamo aukščio kaklo juoste (4 paveikslėlis).

Norėdami patikrinti, ar šalmas tinkamai uždėtas, papurtykite galvą: Jūsų šalmas negali judėti pirmyn, atgal ar į šonus. Dirželiai ar (arba) smakro juostelė turi būti sureguliuoti taip, kad būtų įtempti ir patogiai priglustum prie galvos po ausimis, bet neliesti ir neuždegintų ausų. Sureguliuokite kryžminės sagtis taip, kad dirželiai po ausies speneliu sudarytų „Y“ formą (2 paveikslėlis). Tai padaryti padeda patogūs diržų paskirstymo įtaisai abiejose pusėse su optimaliu tvirtinimo laikiniu laiku. Prieš pradédami darbą būtinai užsekite smakro sagtį. Reguliuodami smakro sagtį įsitikinkite, kad jis nėra žandikaulio lygyje (2 paveikslėlis). Sureguliuokite dirželio įtempimą: dirželis neturi būti nei per daug įtemptas, nei per daug laisvas. Norėdami patikrinti, ar dirželiai gerai prilinduta, užsidėkite šalmą ir užveržkite sagtį. Atidarykite burną. Turėtumėte jauti dirželio pasiprišalinimą ant kaklo. Po to pabandykite šalmą patraukt iš priekio arba iš nugaros. Kai tai darote, šalmas neturi judėti. Sureguliuavus dirželius galima užfiksuoти dirželius spaustuku arba, jei reikia, atsegti paspaudus dirželių spaustuką. Dirbdami pramoninėje aplinkoje būtinai naudokite smakro dirželį (juoda sagtis ar tvirtinimo spaustukas) pagal standartą EN 397. (1 paveikslėlis).

Techninė priežiūra, valymas ir apžiūra

Turi būti reguliariai tikrinama, ar ant šalmo nėra matomų defektų. Po smūgio ar pažeidimo šalmą reikiā pakeisti, nes jo apsauginis poveikis gali smarkiai susilpninti net ir be matomų požymijų. Niekada nekeiskite šalmo ir nealinkite originalių jo dalių, nes tokiu būdu sumaišinsite apsauginį šalmo poveikį, išskaitant apsaugą nuo izoliacijos. Nedalykite ir nelipdykite jokių objektų ant šalmo, nes nereikalingi objektai gali sumazinti stabiliumą ir apsauginį poveikį. Išimtis - gamintojo rekomenduojami šviesas atspindintys lipdukai arba etikečiai. Jokiais būduose nekeiskite šalmo ir nenaudokite jo ne pagal paskirtį. Šalmo korpusą, galvos žiedą ir nuimamas vidines pagalvėles galima valyti rankomis drungnu vandeniu, minkštomas šluostėmis arba valikliais be tirpiklių. Šios instrukcijos taikomos ir skydeliui bei veido apsauga. Niekada nenaudokite tirpiklių, teršalų (alkoholio ir pan.), kitų valymo priemonių, cheminių ar abrazyviniu medžiagų. Naudokite tik originalias atsarginės dalis.

Transportas ir laikymas

Asmeninei apsaugos priemonėi gabenti naudokite originalią pakuotę. Šalmas turi būti laikomas sausoje vietoje, toliau nuo saulės spindulių, kambario temperatūroje, gerai védinamoje patalpoje. Šalmo negalima laikyti žemesnėje nei -20 °C ir aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje, nes kitu atveju jis praras savo apsaugines savybes. Nelaikykite už stiklinių langų, pvz., automobilio (didinamojo stiklo efektas), šalia šildymo ar šilumos šaltinių. Taip pat galima naudoti gamintojo siūlomą apsauginį maišelį.

Priedai

Suderinami piedai: ABUS akių apsauginis skydelis skaidrus arba tamšintas (ASVK-01 / EN 166 ir ASVG-01 / EN 172), ABUS veido skydelis skaidrus (ASGK-01 / EN 16321-1), ABUS metalinis tinklinis veido skydelis (ASGM-01 / EN 16321-3), ABUS apsauginio skydelio / veido skydo tvirtinimo adapteriai ir apsauginis skydelis Spector(-E). „Spector“ (-E) ir „Scator“ (-E) šalmams nurodyta ABUS klausos apsauga (ASGS-01 / EN 352-3), atsarginės pagalvėlės, žibintų spaustukai arba smakro dirželiai. ABUS kaklo apsauga, ABUS šalmo krepšys, ABUS ID kortelės laikiklis. Pasitar-

kite su pardavėju arba gamintoju, ar galima įsigyti pirmiau išvardytus piedus. Naudokite tik ABUS piedus ir papildomas dalis.

Naudojimo laikas

Neprikalaujant nuo neprivalomų reikalavimų, šio šalmo naudojimo laikas yra ribotas, todėl jį būtina pakeisti vos pastebėjus pirmuosius nusidėvėjimo, smūgio požymius arba jei jis naudotu nebentinka. Reguliariai tikrinkite, ar šalmas nėra akivaizdžiai pažeistas. Prikalaujant nuo naudojimo laipsnio ir konkretų naudojimo sąlygų, apsauginį šalmą reikia keisti praėjus 4-5 metams po pirmojo naudojimo. Tačiau dėl neįsengiamo medžiagos nusidėvėjimo šalmas turi būti pakeistas praėjus ne daugiau nei 8 metams nuo jo pagaminimo datos, net jei nes matome akivaizdžių ar techninių defektų. Gamintojas negali būti laikomas atsakingu už tiesioginę ar netiesioginę žalą.

Papildoma Informacija

Siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą, šalmas turi būti pritaikytas arba sureguliuotas pagal naudotojo galvos dydį. Šalmas pagamintas taip, kad sugerty smūgio energiją dėl dalinės dirželio ar korpuso destrukcijos arba pažeidimo, todėl net jei tokiai pažeidimai gali būti lengvai nepastebimi, visi tokius stiprius smūgius patyrę šalmai turėtų būti pakeisti. Taip pat atkrepijamos naudotojo dėmesys į pavojų, kurį kelia šalmo originalių sudedamųjų dalijų keitimai ar pašalinimas ne pagal šalmo gamintojo nurodymus. Šalmai neturėtų būti pritaikomi tvirtinimo įtaisams tvirtinti jokiais šalmo gamintojo nerekomenduojamais būdais. Nenaudokite dažų, tirpiklių, klijų ar lipnių etikečių, išskyrujus atvejus, kai laikomasi šalmo gamintojo nurodymų.

Techniniai duomenys

2024 01:	Gamybos mėnuo / metai
ABUS:	Gamintojas
SPECTOR-E:	Tipo pavadinimas
AKS-01-E:	Techninis pavadinimas
EN 397:	Bandymo standartai
53-63 cm:	Galvos plotis
ABS:	Medžiaga
-20°:	Labai žema temperatūra
LD:	Šoninis deformavimasis
CE:	CE ženklas
	Darbai esant įtampai pagal EN 50365:2002 (kai šis simbolis pažymėtas ant šalmo etikečės)
O klasė:	darbai su nominalia įtampa iki 1000 V ACX ir 1500 V DC.

